



PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
D-59872 Meschede  
Deutschland  
Tel: 02903 976 99 0  
Fax: 02903 976 99 29  
info@pce-instruments.com  
www.pce-instruments.com/deutsch

# Betriebsanleitung Farbmessgerät PCE-CSM 8



Version 1.2  
23.01.2018

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung .....	4
2	Sicherheitsinformationen .....	4
3	Geräteeigenschaften und technische Spezifikationen .....	6
3.1	Geräteeigenschaften .....	6
3.2	Spezifikationen .....	6
4	Gerätebeschreibung .....	8
4.1	Schnittstellen/Anschlüsse .....	8
4.2	Akku .....	9
4.2.1	Beschreibung .....	9
4.2.2	Installation .....	9
5	Bedienung des Farbmessgeräts PCE-CSM 8 .....	10
5.1	Einschalten .....	10
5.1.1	Vor dem Einschalten .....	10
5.1.2	Einschalten .....	10
5.2	Schwarz / Weiß Kalibrierung .....	10
5.3	Messung .....	11
5.3.1	Messausrichtung .....	11
5.3.2	Standardwertmessung „Standard Measurement“ .....	12
5.3.3	Probenmessung „Sample Measurement“ .....	13
5.3.4	Messen / Betrachten Grafik Spektralreflexionsvermögen (Spectral Reflectance Graph) .....	13
5.4	Verbinden mit einem PC .....	14
6	Systemfunktionen .....	15
6.1	Daten Management .....	15
6.1.1	Überprüfung von Daten („Check Data“) .....	15
6.1.2	Überprüfen Grafik Spektralreflexionsvermögen („Check Spectral Reflectance Graph“) .....	17
6.1.3	Namen der Werte („Record Name“) ändern .....	17
6.1.4	Löschen eines einzelnen Wertes .....	18
6.1.5	Standardwert als Messungs-Standard setzen .....	18
6.1.6	Probenwert als Messungs-Standard setzen .....	18
6.1.7	Alle gespeicherten Daten löschen .....	18
6.1.8	Standard Input .....	18
6.2	Toleranz Einstellung .....	19
6.3	Lichtquellen Einstellung (Light Source Setting) .....	20
6.4	Minimale Anzahl an Messversuchen für einen Durchschnittswert (Average Measurement) ...	20
6.5	Farboptionen (Color Options) .....	21
6.5.1	Farbraum (Color Space) .....	21
6.5.2	Farbindex .....	24
6.5.3	Beobachtungswinkel (Observer Angle) .....	27
6.6	Funktionseinstellungen (Function Settings) .....	27
6.6.1	Automatisches Speichern (Auto Save) .....	27
6.6.2	Zeit- und Datumseinstellung (Time Setting) .....	27
6.6.3	Sprachen Auswahl (Language Setting) .....	29
6.6.4	Hintergrundbeleuchtungsdauer (Backlight Time) .....	29
6.6.5	Bildschirmhelligkeit (Screen Brightness) .....	29
7	Software .....	30

7.1	Systemanforderungen .....	30
7.2	Installation.....	30
7.2.1	Installation der Auswertesoftware .....	30
7.2.2	Manuelle Installation der USB Treiber .....	30
7.3	Software Beschreibung .....	31
7.3.1	Benutzeroberfläche: Beschreibung.....	31
7.3.2	Verbinden mit einem PC .....	33
7.3.3	Definition von „Job“ .....	33
7.3.4	Aktueller Standard- und aktueller Probenwert .....	34
7.3.5	Auswahl von Werten .....	34
7.3.6	Werte sortieren.....	34
7.3.7	Namensregeln für Werte .....	35
7.3.8	Öffnen und Speichern eines Projektes („Job“)... ..	35
7.3.9	Standard.....	35
7.3.10	Sample .....	39
7.3.11	Einstellungen (Settings) .....	41
7.3.12	Messgerät (Instrument) .....	44
7.3.13	Fenstereinstellung (Window) .....	45
7.3.14	Hilfe (Help) .....	45
8	Anhang.....	46
8.1	Objektfarbe .....	46
8.2	Farbunterscheidung durch das menschliche Auge .....	47
9	Optionales Zubehör.....	48
9.1	Pulver-Test-Box PCE-CSM PTB .....	48
9.1.1	Aufbau.....	48
9.1.2	Benutzung .....	48
10	Entsorgung.....	49
11	Kontakt.....	49

## 1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines tragbaren Farbmessgeräts von PCE Instruments entschieden haben.

Das Farbmessgerät PCE-CSM 8 wurde nach CIE (International Commission on Illumination) und CNS (China National Standards) entwickelt. Das PCE-CSM 8 ist ein hochpräzises Farbmessgerät mit benutzerfreundlicher Bedienoberfläche und robuster Konstruktion. Das Messgerät kann über eine externe Stromzufuhr oder Akku betrieben werden.

Das PCE-CSM 8 greift auf innovative, patentierte Technologie zurück. Ein großes Touchscreen-Display erhöht den Komfort bei der Bedienung und die mitgelieferte hochqualitative Farbqualitäts-Management-Software ermöglicht eine genaue Erfassung aller Messdaten.

Das PCE-CSM 8 wurde zahlreichen Tests unterzogen und greift auf komplexe Algorithmen zurück, um exakte Messergebnisse mit großen Wiederholgenauigkeiten zu erzielen.

## 2 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen.

Akku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwenden Sie ausschließlich originale LI-Ion Akkus. Bei Verwendung anderer Akkus kann das Gerät beschädigt werden.</li> <li>- Der Akku darf weder geöffnet, noch erhitzt werden. Bei Kontakt mit Feuer kann es zu Explosionen kommen.</li> <li>- Beenden Sie nach einem vollständigen Ladevorgang die externe Stromzufuhr, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.</li> <li>- Falls Sie das Messgerät längere Zeit nicht benutzen sollten, entfernen Sie den Akku, um Leckagen oder andere Beschädigungen durch einen ausgelaufenen Akku zu verhindern.</li> </ul>
Externe Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten AC Adapter, falls Sie das Messgerät über eine externe Stromquelle betreiben möchten. Die Verwendung anderer AC Adapter kann zu Beschädigungen des Gerätes, zu Feuer oder Stromschlägen führen.</li> <li>- Schalten Sie die externe Stromversorgung aus, falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden möchten. Andernfalls kann es zu Geräteschäden oder Bränden kommen.</li> </ul>

Messgerät	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verwenden Sie das Messgerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Gasen, da sonst Explosions- und Brandgefahr besteht.</li><li>- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeiten, noch metallische Gegenstände in das Messgerät gelangen. Andernfalls kann es zu Kurzschlüssen, Stromschlägen oder Bränden kommen.</li><li>- Im Falle von Verschmorungsgerüchen oder anderen ungewöhnlichen Emissionen entfernen Sie umgehend Stromzufuhr/ Akku und kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.</li></ul>
-----------	--

- Das PCE-CSM 8 ist ein Präzisionsmessgerät. Vermeiden Sie extreme Veränderungen der Umgebungsbedingungen während der Messung. Durch Veränderungen wie flackerndes Licht oder Temperaturschwankungen kann die Messgenauigkeit beeinträchtigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Messgerät im direkten Kontakt mit der Messoberfläche steht und während der Messung nicht bewegt, verschoben oder geneigt wird.
- Das Messgerät ist nicht wasserdicht. Das Gerät darf nicht in extrem feuchter Umgebung oder unter Wasser verwendet werden.
- Halten Sie das Gerät sauber. Vermeiden Sie das Eindringen von Staub oder anderen Partikeln in das Messgerät oder die Messöffnung.
- Nach der Verwendung des Gerätes sollte die Schutzkappe wieder angebracht und das Messgerät in der Geräteverpackung verstaut werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes sollten die Batterien entfernt werden, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden.
- Lagern Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort.
- Unautorisierte Veränderungen und Reparaturen am Gerät sind nicht gestattet.

Dieses Benutzerhandbuch wird von der PCE Deutschland ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

### 3 Geräteeigenschaften und technische Spezifikationen

#### 3.1 Geräteeigenschaften

- Leicht zu bedienender Touchscreen
- Großes Display (3,5") mit hoher Auflösung (320x480)
- Ästhetisches Design perfekt kombiniert mit ergonomischer Handhabung
- 45/0 Beleuchtungssystem gemäß CIE No. 15, GB/T3987
- Wellenlängenmessbereich 400 ... 700 nm
- Zwei Standard Beobachtungswinkel, Mehrfach-Lichtquellen-Modus, viele Farbsysteme
- Wiederholbarkeit beträgt  $\Delta E^*_{ab} \sim 0,04$ , der Messunterschied zwischen zwei Messgeräten  $\Delta E^*_{ab}$  ist kleiner als 0,2
- PC Software mit erweiterten Funktionen
- 15° Schrägwinkeldisplay, um Ähnlichkeit mit Betrachtung durch menschliches Auge herzustellen
- Möglichkeit der manuellen Standarddateneingabe

#### 3.2 Spezifikationen

Modell	PCE-CSM 8
Beleuchtungs-/Beobachtungssystem	45/0 Methode (45 ringförmige Beleuchtung, vertikale Betrachtung) gemäß CIE No. 15, GB/T3978
Integrierte Sphärengröße	Ø 58 mm
Lichtquelle	Kombinierte LED
Sensor	Silizium Photodiodenanordnung
Wellenlängenmessbereich	400 ~ 700 nm
Wellenlängenintervall	10 nm
Messblende	Ø 8 mm
Farbräume	CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, HunterLAB
Farbindex	$\Delta E^*_{ab}$ , $\Delta E^*_{uv}$ , $\Delta E^*_{94}$ , $\Delta E^*_{cmc(2:1)}$ , $\Delta E^*_{cmc(1:1)}$ , $\Delta E^*_{00}$ , $\Delta E(h)$
Chromatizitätsdaten	WI(ASTM E31CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI(ASTM D1925, ASTM E313) TI(ASTM E313, CIE/ISO) Metamerieindex Mt, Farbstärke Farbfleck, Farbechtheit
Beobachtungswinkel	2°/10°
Leuchtmittel	D65, A,C,D50, D55, D75, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12
Daten auf dem Display	Spektralwert/-grafik, kolorimetrischer Wert, Farbunterschiedswert/-grafik, PASS/FAIL Ergebnis, Farboffset, Farbsimulation
Min. Zeitdifferenz zwischen zwei Messungen	1,5 s

Wiederholbarkeit Spektralreflexionsvermögen	Standardabweichung ~ 0,1 % (400 – 700 nm: ~0,2 %), Kolorimetrischer Wert: Standardabweichung $\Delta E^*_{ab}$ 0,04
Fehler zwischen zwei Messgeräten	$\Delta E^*_{ab}$ 0,2
Abmessungen	90 x 77 x 230 mm
Gewicht	600 g
Batterie/Akku	Lithium Ionen Akku
Leuchtmittelaufzeit	5 Jahre, >1,6 Mio. Messungen
Display	3,5" kapazitiver TFT Touchscreen
Schnittstelle	USB
Speicherplatz	1000 Standardwerte, 10000 Probenwerte
Betriebstemperatur	0 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 50 °C
Umgebungsfeuchte	<85 % r. F., nicht kondensierend
Lieferumfang	PCE-CSM 8, Transportkoffer, AC-Adapter, Li-Ionen Akku, Bedienungsanleitung, Software CD, Kalibrierplatten weiß & schwarz, Schutzblende, USB Kabel, Handgelenkschlaufe

**Hinweis: Spezifikationen können gegebenenfalls ohne besondere Ankündigung verändert werden.**

## 4 Gerätebeschreibung

### 4.1 Schnittstellen/Anschlüsse



Abbildung 1: Schnittstellen / Anschlüsse

**Ein / Aus Schalter:** Schieben Sie den Schalter auf „I“, um das Farbmessgerät einzuschalten. Durch herunterschieben auf „O“ schalten Sie das Gerät wieder aus.

**DC Anschluss:** Zum Verbinden des Gerätes mit einer externen Stromquelle über den Adapter. Adaptoreigenschaft ist 5V=2A

**USB Schnittstelle:** Das Gerät erkennt die Verbindung automatisch. Der USB-Anschluss wird zum Datentransfer zum PC verwendet (Baudrate 115200 bps).

**Hinweis:** Auch beim Anschluss an eine externe Stromquelle muss der Ein / Aus Schiebeschalter zum Einschalten des Gerätes verwendet werden.

## 4.2 Akku

### 4.2.1 Beschreibung

Verwenden Sie ausschließlich den originalen Li-Ionen Akku. Die Verwendung von anderen Akkus kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.

Bei längerer Nichtbenutzung des PCE-CSM 8 sollte der Akku entfernt werden, um Schäden durch Auslaufen zu vermeiden.

Bei der Verwendung externer Stromquellen oder beim Anschluss über die USB-Schnittstelle wird der Akku geladen, sobald sie den Ein / Aus Schiebeschalter auf „I“ stellen. Falls Sie den Akku nicht laden möchten, müssen Sie diesen zuvor aus dem Gerät entfernen.

Beim Aufladen des Akkus blinkt rechts oben auf dem Bildschirm das Batteriesymbol.

### 4.2.2 Installation

1. Schalten Sie das Farbmessgerät vor Installation des Akkus aus (Schalter auf „0“). Entfernen Sie dann die Akkufachabdeckung.
2. Legen Sie im Anschluss den Akku in das Akkufach ein und drücken Sie ihn auf die entsprechenden Kontakte herunter.
3. Bringen Sie die Akkufachabdeckung wieder an. (Abb. 2)




Abbildung 2: Akkuinstallation

## 5 Bedienung des Farbmessgeräts PCE-CSM 8

### 5.1 Einschalten

#### 5.1.1 Vor dem Einschalten

Überprüfen Sie, ob die Batterie eingelegt ist oder ob die externe Stromversorgung hergestellt ist.

#### 5.1.2 Einschalten

Schieben Sie den Ein / Aus Schalter auf „I“. Das Display wird eingeschaltet und das PCE Logo ist zu sehen. Nach wenigen Sekunden erscheint das Standardwert-Messmenü mit den Voreinstellungen  $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$ ,  $C^*$  und  $h^\circ$ , wie in Abbildung 3 zu sehen.




Abbildung 3: Standardwert-Messmenü

### 5.2 Schwarz / Weiß Kalibrierung

Wählen Sie nach dem Einschalten des PCE-CSM 8 „Menu“, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie „Calibrate“ (siehe Abb. 4), um zur Kalibrieroberfläche zu gelangen (siehe Abb. 5).

#### 1. Weiß Kalibrierung

Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierkappe ordnungsgemäß angebracht ist. Wählen Sie „White Calibration“. Das Gerät fordert Sie dann auf, die Kalibrierkappe anzubringen. Betätigen Sie dann die „Testing“ Taste, um die Kalibrierung zu starten.

## 2. Schwarz Kalibrierung

Wählen Sie „Black Calibration“ und drücken Sie „OK“. Das Gerät fordert Sie dann auf, die Kalibrierabdeckung anzubringen. Betätigen Sie dann die „Testing“ Taste, um die Kalibrierung zu starten.

Die Schwarz / Weiß Kalibrierung ist daraufhin abgeschlossen.




Abbildung 4 Hauptmenü




Abbildung 5 Kalibrieroberfläche

**Empfehlung:** Die manuelle Schwarz / Weiß Kalibrierung sollte durchgeführt werden, wenn das Gerät über lange Zeiträume ohne Unterbrechung verwendet wird und ungenaue Messwerte auftreten.

## 5.3 Messung

### 5.3.1 Messausrichtung

Das PCE-CSM 8 kann mittels des Kreuzes an der Messblende sehr leicht visuell ausgerichtet werden. Hierzu muss die Messöffnung bewegt werden, bis das Kreuz auf die Probe gerichtet ist.

### 5.3.2 Standardwertmessung „Standard Measurement“

Die Standardwertmessung legt einen Standard für die Testmessung fest und kann auf 2 Arten durchgeführt werden. Entweder direkt nach dem Einschalten des PCE-CSM 8 oder nach Durchführung einer Testmessung oder anderen Menüfunktion.

#### a) Standardwertmessung nach dem Einschalten

Nach dem Einschalten springt das Messgerät in den „Standard Measurement“ Modus (siehe Abbildung 6). Richten Sie das Messgerät aus und drücken Sie die Messtaste. Die Messwerte werden daraufhin auf dem Display angezeigt. Drücken Sie auf dem Touchscreen unten links auf „Sample“ um in den „Sample Measurement“ Modus zu gelangen.




Abbildung 6: "Standard Measurement" Oberfläche

#### b) Standardmessung nach „Sample Measurement“ oder einer anderen Menüfunktion

Nach einer „Sample Measurement“ Messung erreichen Sie den „Standard Measurement“ Bereich durch mehrfaches Berühren des Touchscreens unten links auf dem Schriftzug „Standard“. Sollten Sie sich in einem Menü befinden, berühren Sie den „Back“ bzw. „OK“ Schriftzug so oft, bis Sie den Bildschirm erreichen, wo die Standardwertmessung durchgeführt werden kann. Führen Sie dann die Standardmessung durch (Schritt a).

### 5.3.3 Probenmessung „Sample Measurement“

Berühren Sie die untere linke Ecke des Touchscreens mit dem Schriftzug „Sample“ nach der Standardwertmessung. Auf dem Display erscheint automatisch die „Sample Measurement“ Oberfläche (siehe Abbildung 7). Richten Sie das Messgerät auf das Testobjekt, um eine Probenmessung durchzuführen.




Abbildung 7: „Sample Measurement“ Oberfläche

### 5.3.4 Messen / Betrachten Grafik Spektralreflexionsvermögen (Spectral Reflectance Graph)

Berühren Sie im „Standard Measurement“ oder „Sample Measurement“ –Modus , um zur nächsten Seite zu wechseln. Durch Betätigung von  werden die Wellenlängen- und Reflexionsdaten des nächsten Wellenbandes angezeigt. Mit  geschieht dies für das vorherige Wellenband. Der Wellenlängenbereich liegt bei 400 ... 700 nm, wobei die Intervalle 10 nm groß sind.




Abbildung 8 Spektralreflexions-Grafik

#### 5.4 Verbinden mit einem PC

Installieren Sie ZUERST Software und Treiber (Kapitel 7), bevor Sie das Gerät anschließen. Wählen Sie im Menü „Comm“ (Kommunikation) aus, um zu der Oberfläche zu gelangen, die es ermöglicht, das Gerät mit einem Computer zu verbinden. Befolgen Sie die (auf Englisch verfassten) Tipps und Anweisungen zur Verbindung mit einem PC. Nach der Bestätigung mit „OK“ wechselt das Gerät in den Verbindungsmodus „Communicating...“ (Abb. 10). Danach lässt sich das Gerät anhand der mitgelieferten Software bedienen.



Abbildung 9: USB Kommunikation



Abbildung 10: „Communicating“

## 6 Systemfunktionen

Sie können die Systemfunktionen vom Hauptmenü (Abb. 4) aus einstellen.

### 6.1 Daten Management

Berühren Sie „Data“ im Hauptmenü, um ins Datenmanagement zu gelangen (Abb. 11). Das Datenmanagement dient hauptsächlich der Überprüfung („Check“) und Bearbeitung („Operate“) der Messdaten und der manuellen Eingabe von Standarddaten.




Abbildung 11: Datenmanagement

#### 6.1.1 Überprüfung von Daten („Check Data“)

##### 1) Überprüfung des Standardwertes („Check Standard Record“)


Wählen Sie „Check Record“ und „Standard Record“ erscheint automatisch (Abb. 12). Durch Berühren von „↑“ und „↓“ am unteren Bildschirmrand navigieren Sie durch die verschiedenen Standarddaten. „T001“ im Bildschirm bezeichnet die Nummer des jeweiligen Standardwertes. „noname“ ist der voreingestellte Name des Standards.

## 2) Überprüfung der Probenwerte („Check Sample Record“)

Wenn Sie sich im „Check Standard Record“ Modus befinden, berühren Sie die untere linke Ecke, um die Probenwerte zu überprüfen. Auf dem oberen Rand des Bildschirms erscheint dann „Sample Record“. Hier sehen Sie die Werte der Probe, wie auch den Unterschied zum Standardwert (Abb. 13). Sie können sich die verschiedenen Probenwerte anschauen, indem Sie mit „↑“ und „↓“ durch selbige navigieren. „No. 001“ bezeichnet die Nummer des Probenwertes und „T001“ die Nummer des dazugehörigen Standardwerts.


## 3) Zurückschalten zum Standardwertmodus

Um aus der Überprüfung der Probenwerte zurück zu der Überprüfung der Standardwerte zu gelangen, betätigen Sie auf dem Touchscreen in der unteren linken Ecke den Schriftzug „Standard“.



Standard Record	
T001 D65/2 45/0 Φ8	12:17 2014.05.29
no name	
L* =	84.73
a* =	5.73
b* =	75.16
C* =	75.38
h° =	85.64

Abbildung 12: Überprüfung der Standardwerte



Sample Record			
No.001 T001 D65/2 Φ8	12:17 2014.05.29		
no name			
L* =	82.43	ΔL* =	-2.30
a* =	15.65	Δa* =	9.92
b* =	84.28	Δb* =	9.12
C* =	85.72	ΔC* =	10.34
h° =	79.48	ΔH* =	-12.22
		ΔE* =	13.67

Abbildung 13: Überprüfung der Probenwerte

## 6.1.2 Überprüfen Grafik Spektralreflexionsvermögen („Check Spectral Reflectance Graph“)

Wenn Sie sich im Bereich „Check Standard Record“ oder „Check Sample Record“ befinden, drücken Sie , um auf die nächste Seite zu gelangen. Dort finden Sie dann die Spektralreflexionsvermögens-Kurve. Mit Betätigung von  werden die Wellenlängen- und Reflexionsdaten des nächsten Wellenbandes angezeigt. Mit  geschieht dies für das vorherige Wellenband. Sie können die Spektralreflexions-Kurve von verschiedenen Standard- oder Probenwerten betrachten, indem Sie mit „↑“ und „↓“ am unteren Ende des Touchscreens durch selbige navigieren.




Abbildung 14: Spektralreflexionsvermögens-Kurve des Standardwertes

## 6.1.3 Namen der Werte („Record Name“) ändern

Wenn Sie einen gemessenen Standard- oder Probenwert betrachten, betätigen Sie „Operate“ auf dem Touchscreen, um ein Pop-Up-Menü (Abb. 15) aufzurufen. Wählen Sie „Edit Name“ aus, um das Menü aus Abb. 16 aufzurufen. Mit der erscheinenden T9 Tastatur können Sie dem ausgewählten Wert einen spezifischen Namen zuweisen.




Abbildung 15: „Record Operation“ Oberfläche




Abbildung 16: „Name Edit“ Oberfläche

#### 6.1.4 Löschen eines einzelnen Wertes

Im Pop-Up-Menü aus Abb. 15 wählen Sie zum Löschen dieses Wertes die Option „Delete Record“ aus. Es erscheint eine Warnung. Nach Bestätigung mit „OK“ werden daraufhin der Standardwert und alle dazugehörigen Probenwerte gelöscht. Löschen Sie nur einen Probenwert (Sample Record), so wird auch nur dieser und weder der dazugehörige Standard, noch andere Probenwerte, gelöscht.

#### 6.1.5 Standardwert als Messungs-Standard setzen

Falls Sie Farbunterschiede mittels eines zu einem früheren Zeitpunkt gespeicherten Standards messen möchten, so wählen Sie im „Operate“ Pop-Up-Menü des von Ihnen gewünschten und ausgewählten Standardwertes den Punkt „Standard Entering“. Jetzt wird für die Messung der nun ausgewählte Standardwert als Referenz- bzw. Vergleichswert genutzt und das Messgerät springt in den Messmodus zurück.

#### 6.1.6 Probenwert als Messungs-Standard setzen

In manchen Fällen wird ein Probenwert als Standardwert benötigt. Ist dies der Fall, so navigieren Sie zu diesem Probenwert. Rufen Sie dort das „Operate“-Pop-Up-Menü auf und wählen Sie den Punkt „Standard Entering“ aus. Nun ist der Probenwert der Referenz- bzw. Vergleichswert der Probenmessung und das Gerät springt in den Messmodus zurück.

#### 6.1.7 Alle gespeicherten Daten löschen

Wählen Sie im Menü-Unterpunkt „Data“ den Unterpunkt „Delete Record“ aus. Dort finden Sie zwei Optionen vor: „Delete All Samples“ und „Delete all Records“

##### 1) Delete All Samples

Nach Auswahl dieser Option erscheint eine Warnung. Wenn Sie diese mit „OK“ bestätigen, werden alle Probenwerte gelöscht; jedoch bleiben die Standardwerte erhalten.

##### 2) Delete All Records

Nach Auswahl dieser Option erscheint ebenfalls eine Warnung. Nach Bestätigung mit „OK“, werden alle gemessenen und gespeicherten Werte (Standard, Proben) unwiderruflich gelöscht.

#### 6.1.8 Standard Input

Wählen Sie im „Data Manage“ Menü den Unterpunkt „Standard Input“ aus. Hier geben Sie die Standardwerte von Hand ein. Ihnen stehen zwei Input Gruppen zur Eingabe zur Verfügung: „Input LAB“ und „Input XYZ“

##### 1) Input LAB

Wählen Sie „Input LAB“. Jetzt öffnet sich die Eingabe für „Input L“ (Abb. 17). Nachdem Sie den Wert eingegeben und bestätigt haben, öffnen sich nacheinander „Input A“ und „Input B“, wo Sie ebenfalls die benötigten Werte eintragen.

2) **Input XYZ**

Wie „Input LAB“



Abbildung 17: Oberfläche "Input L"

**6.2 Toleranz Einstellung**

Wählen Sie im Hauptmenü den Unterpunkt „Tolerance“. Es erscheint ein Eingabefenster wie in Abb. 18. Benutzen Sie die virtuelle Tastatur zur Eingabe der gewünschten Toleranz. Betätigen Sie danach „OK“, um zurück ins Hauptmenü zu gelangen.

Sollten Sie keine Toleranz einstellen oder verändern wollen, so betätigen Sie „Back“, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Die Toleranz wird von Nutzern des Gerätes entsprechend ihrer Farbmanagement-Anforderungen eingestellt. Daraufhin entscheidet das Messgerät anhand der Toleranz und des Wertunterschiedes, ob die gemessene Probe geeignet ist. Ist der Wertunterschied kleiner als die Toleranz, wird die Probe als geeignet gewertet. Ist der Wertunterschied größer, ist die Probe ungeeignet.



Abbildung 18: Eingabefenster Toleranz

### 6.3 Lichtquellen Einstellung (Light Source Setting)

Wählen Sie im Hauptmenü den Unterpunkt „Light“. Hier können Sie die Lichtquelle (Light Source) für die Messung aus der nun zu sehenden Liste (Abb. 19) wählen. Nach der Auswahl bestätigen Sie diese mit „OK“




Abbildung 19: Lichtquellenauswahl **Minimale Anzahl an Messversuchen für einen Durchschnittswert (Average Measurement)**

Um die minimale Anzahl an Messversuchen für die Berechnung eines Durchschnittswerts einzustellen, müssen Sie im Hauptmenü den Unterpunkt „Average“ auswählen. Danach erscheint ein Eingabefenster (Abb. 20), in dem Sie die gewünschte Anzahl eingeben. Geben Sie „0“ oder „1“ ein, wird nur eine einzige Messung gemacht und der Wert direkt gespeichert. Bei anderen eingegebenen Werten wird ein Durchschnittswert aus mehreren Messungen gebildet und als Messwert gespeichert. Als Werkseinstellung ist die Einzelmessung eingestellt.



Abbildung 20: Durchschnittsmessungen

## 6.5 Farboptionen (Color Options)

Unter „Color Options“ (Abb.21) im Hauptmenü finden Sie die Möglichkeit, Einstellungen des Farbraumes (Color Space), des Farbindex (Color Index), wie auch des Beobachtungswinkels vorzunehmen.

Sie speichern und bestätigen alle Eingaben durch die Betätigung von „OK“.



Abbildung 21: Farbeinstellungen

### 6.5.1 Farbraum (Color Space)

Wählen Sie „Color Space“, um ins Menü zur Auswahl des Farbraumes (Abb. 22) zu gelangen. Es stehen Ihnen sechs verschiedene Farbraum Modi zur Verfügung. Bei diesem Messgerät sind es: „CIE LAB, LCh“, „CIE XYZ, Yxy“, „CIE LUV, LCh“, „LAB&WI&YI“, „Color Fastness“ (Farbechtheit) und „Staining Fastness“ (Verfärbungsechtheit).

Die verschiedenen Modi entsprechen verschiedenen Bedienoberflächen für Standardwertmessungen (Standard Measurement) und Probenmessungen (Sample Measurement).

Die Bedienoberflächen der Standardmessung von „CIE LAB, LCh“, „Color Fastness“ und „StainingFastness“ sehen Sie in Abbildung 3. Die Benutzeroberflächen von „CIE XYZ, Yxy“, „CIE LUV, LCh“ und „LAB&WI&YI“ sind in Abbildung 23-25 zu sehen.

Die Bedienoberfläche der Probenmessung von „CIE LAB, LCh“ sehen Sie in Abbildung 7. Die Benutzeroberfläche von „CIE XYZ, Yxy“, „CIE LUV, LCh“, „LAB&WI&YI“, „Color Fastness“ und „StainingFastness“ sind in Abbildung 26-30 zu sehen.




Abbildung 22: Farbraumauswahl




Abbildung 23 CIE XYZ Standardwertmessung




Abbildung 24 CIE L\*U\*V\* Standardwertmessung




Abb. 25 LAB&WI&YL Standardwertmessung




Abb. 26: CIE XYZ Probenmessung




Abb. 27: CIE L\*U\*V\* Probenmessung




Abb. 28: LAB&WI&YI Probenmessung




Abb. 29: Farbechtheits-Probenmessung

Sample Measurement		
T000	D65/10 Φ8	17:47 2014.05.29
no name		
L* =	84.72	ΔL* = -0.01
a* =	15.75	Δa* = 0.02
b* =	75.18	Δb* = 0.02
C* =	76.81	ΔC* = 0.02
h° =	78.17	ΔH* = -0.02
Staining Fastness (SSR) =	5.00	
Fastness Grade (SSR) = (ISO105-A04 AATCC)	5	
➔		
Standard	Delete	Menu

Abbildung 30: Verfärbungsextheits-Probenmessung

### 6.5.2 Farbindex

Betätigen „Color Index“, um zur Oberfläche zur Auswahl des Index (Abb. 31) zu gelangen. Es stehen Ihnen sechs Farbindizes zur Verfügung: „CIE1976  $\Delta E^*ab$ “, „CIE94  $\Delta E^*94$ “, „ $\Delta E$ (Hunter)“, „ $\Delta E^*cmc(2:1)$ “, „ $\Delta E^*cmc(1:1)$ “ und „CIE2000  $\Delta E^*00$ “.

Der Farbindex ist im Farbraum „CIE LAB, LCH“ verfügbar. Jedem Farbindex entspricht eine andere Farbformel. Jeder Index führt zu einer anderen Bedienoberfläche bei der Messung (wie in Abb. 32-37 zu sehen).




Abb. 31: Auswahl Farbindex




Abb. 32: Farbindex CIE1976 Probenmessung




Abb. 33: Farbindex CIE94 Probenmessung




Abb. 34: Farbindex Hunter Probenmessung




Abb. 35: Farbindex cmc (2:1) Probenmessung




Abb. 36: Farbindex cmc (1:1) Probenmessung




Abb. 37: Farbindex CIE2000 Probenmessung

### 6.5.3 Beobachtungswinkel (Observer Angle)

Gemäß dem CIE Standard besitzt das Messgerät 2 Beobachtungswinkel: 2 ° und 10 °. Wählen Sie den Menüunterpunkt „Observer Angle“ aus, wählen Sie dort den benötigten Winkel aus und bestätigen Sie diesen mit „OK“.

### 6.6 Funktionseinstellungen (Function Settings)

Wählen Sie im Hauptmenü den Unterpunkt „Settings“, um Funktionseinstellungen vorzunehmen (Abb. 38).



Abb. 38: Funktionseinstellungen

#### 6.6.1 Automatisches Speichern (Auto Save)

Unter dem Menüunterpunkt „Auto Save“ können Sie das automatische Speichern ein-(On) oder ausschalten (Off). Wenn es ausgeschaltet ist, müssen Sie jeden Messwert manuell speichern. Wenn es eingeschaltet ist, übernimmt das Messgerät diese Arbeit für Sie.

#### 6.6.2 Zeit- und Datumseinstellung (Time Setting)

Über „Time Setting“ kommen Sie ins Datums- und Zeitmenü (Abb. 39). Wählen Sie „Set Time“, um die aktuelle Zeit einzustellen (Abb. 40).

Wählen Sie „Set Date“, um das aktuelle Datum einzustellen (Abb. 41).

Wählen Sie „Time Format“, um das benötigte Zeitformat zu wählen (Abb. 42).

Wählen Sie „Date Format“, um das benötigte Datumsformat zu wählen (Abb. 43).




Abb. 39: Zeit- und Datumsmenü




Abb. 40: Zeit einstellen




Abb. 41: Datum einstellen




Abb. 42: Zeitformat




Abb. 43: Datumsformat

### 6.6.3 Sprachen Auswahl (Language Setting)

Unter dem Menüunterpunkt „Language Setting“ können Sie die Systemsprache auswählen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen Englisch und Chinesisch.

### 6.6.4 Hintergrundbeleuchtungsdauer (Backlight Time)

Unter dem Menüunterpunkt „Backlight Time“ können Sie die Dauer der Hintergrundbeleuchtung auswählen. Die Hintergrundbeleuchtung ist für die entsprechende Zeit ohne jegliche Bedienung des Gerätes aktiviert und schaltet sich danach automatisch aus. Bei der Option „Always On“ bleibt die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet.

**HINWEIS: Die Auswahl von „Always On“ ist aus Energiespargründen nicht zu empfehlen.**

### 6.6.5 Bildschirmhelligkeit (Screen Brightness)

Unter dem Menüpunkt „Screen Brightness“ können Sie die Helligkeit des Displays einstellen. Im entsprechenden Menü können Sie die Helligkeit mittels der Schaltflächen „+“ und „-“ Ihren Bedürfnissen entsprechend einstellen.

## 7 Software

### **HINWEIS: Schließen Sie das Messgerät erst nach der Treiber- und Softwareinstallation an den Computer an!**

#### 7.1 Systemanforderungen

OS: Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

CPU: min 500 MHz

Arbeitsspeicher: min. 256 MB

Festplattenspeicher: min 10 MB

#### 7.2 Installation

##### 7.2.1 Installation der Auswertesoftware

Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Kopieren Sie bei Bedarf den Inhalt des sich öffnenden Ordners auf Ihren Computer.

Öffnen Sie die 'setup\_Eng.exe' Datei und befolgen Sie die Schritte des Installationsassistenten.

##### 7.2.2 Manuelle Installation der USB Treiber

Im Normalfall ist eine manuelle Installation der USB Treiber nicht von Nöten. Sollten jedoch keine Treiber automatisch durch die Software installiert worden sein oder ein Fehler bezüglich des USB Anschlusses auftreten, muss der Treiber manuell installiert werden.

Sollten Sie ein 32-bit Betriebssystem haben, so öffnen Sie im Programmordner der Auswertesoftware den Ordner „USBDriver“ und machen Sie einen Doppelklick auf die „install.bat“ Datei. Bei einem 64 Bit Betriebssystem öffnen Sie den Ordner „USBDriver\_x64“ und starten die „DPinst.exe“ Datei.

Verbinden Sie jetzt erst, nach der Installation der USB Treiber, via USB-Kabel das Messgerät mit dem Computer. Schalten Sie das Gerät ein, wählen Sie im Hauptmenü des Messgerätes den Unterpunkt „Comm“ und bestätigen den darauf folgenden Dialog mit „OK“. Das Gerät verbindet sich selbst mit der Auswertesoftware.

## 7.3 Software Beschreibung

### 7.3.1 Benutzeroberfläche: Beschreibung




Abb. 45: Benutzeroberfläche Auswertesoftware

Die Symbolleiste oben ist das Hauptmenü. Der linke Bereich im Fenster zeigt die Chromatizitäts indexdaten und das dazugehörige Diagramm des aktuellen Standardwertes und des aktuellen Probenwertes. Der Bereich oben rechts ist eine Liste aller Standard- und Probenwerte. Der Bereich unten rechts ist die Reflexionskurve von Standard und Probe.

Das Hauptmenü beinhaltet eine Symbolleiste zur Steuerung des PCE-CSM 8 mittels Computer und eine Menüleiste. Die Menüleiste enthält die Untermenüs: Job, Standard, Sample, Setting, Instrument, Window, Report und Help

---

**Kurzerklärung:****1. Job:**

New: Öffnen einer neuen Datei

Open: Öffnen einer gespeicherten Datei

Close: Schließen der Datei

Save: Speichern der Datei

Save as: Speichern der Datei unter einem speziellen Namen

Rename: Umbenennen der Datei

Exit: Schließen der Software

**2. Standard:**

Measure: Standardwertmessungen durchführen

Auto Naming: Aktiviert die Automatische Namensgebung für Standardwerte

Name Option: Optionen für die Namensgebung der Standardwerte

Rename: Umbenennung eines Standardwertes

Input Standard Manually: Manuelle Eingabe des Standardwertes

Import from Sample: Probenwert als Standard übernehmen

Delete: Löschen des Wertes

**3. Sample:**

Measure: Probenwertmessungen durchführen

Auto Naming: Aktiviert die automatische Namensgebung für Probenwerte

Name Option: Optionen für die Namensgebung der Probenwerte

Rename: Umbenennen eines Probenwertes

Delete: Löschen eines Wertes

**4. Setting:**

Language Settings: Einstellen der Sprache der Software

Tolerance Settings: Einstellungen der Toleranz für die Werteinschätzung

Color Space & Formula Settings: Auswahl des Farbraumes und der Farbformel

Observer & Illuminants Settings: Auswahl des Beobachtungswinkels und der Lichtquelle

Report Settings: Berichtseinstellungen

Other Settings: Datengenauigkeit, Displaymodus und automatisches Speichern

**5. Instrument:**

Instrument Status: Status des Messgerätes abfragen

Black Calibration: Schwarzkalibrierung

White Calibration: Weißkalibrierung

Upload Standard to PC: Hochladen eines oder mehrerer Standardwerte

Upload Sample to PC: Hochladen eines oder mehrerer Probenwerte

**6. Window**

Cascade: Kaskadierung der Darstellung mehrerer Dateien

Tile: Darstellung einer Datei im Vollbildmodus beenden

**7. Report**

Nicht verwendet

**8. Help**

User Manual: Englische Bedienungsanleitung der Software

AboutSoftware: Softwareinformationen anzeigen

**7.3.2 Verbinden mit einem PC****7.3.2.1 Kommunikation**

Schalten Sie das Farbmessgerät ein, um das Hauptmenü zu öffnen. Wählen Sie „Comm“ aus und bestätigen Sie den darauf folgenden Dialog mit „OK“, um die Kommunikation zwischen dem Messgerät und dem Computer zu starten. Starten Sie dann die Auswertesoftware. Um die Stabilität der Kommunikation zu gewährleisten, bedienen Sie das Messgerät während des Kommunikationsmodus nicht.

**7.3.3 Definition von „Job“**

„Job“ ist die Bezeichnung für ein Projekt in der Auswertesoftware. Innerhalb eines „Jobs“ können Sie verschiedene Werte und Informationen zu diesen Werten speichern.

### 7.3.4 Aktueller Standard- und aktueller Probenwert

Links im Fenster sehen Sie die Chroma Daten der aktuellen Standard- und Probenwerte. Unten rechts sehen Sie die Reflexionsdaten der aktuellen Werte. Oben rechts befindet sich die Datenliste. Die mit „\*“ markierten Werte sind die aktuellen Werte (siehe Abb. 46). Ein Doppelklick auf einen Wert setzt diesen Wert als aktuellen Wert.

Standard	Name	L*	a*	b*	C*	h*		
1	Standard001	-15.578	-3.151	-37.922	38.053	265.251		
* 2	Standard002	26.636	5.204	2.607	5.820	26.607		

Sample	Name	L*	a*	b*	C*	h*	ΔL*	Δa*
1	Sample001	7.228	-16.136	21.375	26.782	127.048	-19.408	-21.339
* 2	Sample002	26.624	5.253	2.460	5.800	25.091	-0.012	0.049

Abb. 46: Wertetabelle

### 7.3.5 Auswahl von Werten

Bestimmte (Standard- und Proben-) Werte können zum Löschen, Umbenennen oder Importieren mit der Maus in der Datenliste oben rechts ausgewählt werden. Die Auswahl können Sie durch Drücken von STRG/CTRL oder SHIFT spezifizieren. Die ausgewählten Werte werden blau markiert (Abb. 47)

Sample	Name	L*	a*	b*	C*	h*	ΔL*	Δa*	Δb*	ΔC*	ΔH*	ΔE*	Judge Result
1	Sample001	7.228	-16.136	21.375	26.782	127.048	-19.408	-21.339	18.769	20.962	19.189	34.413	Not Good
2	Sample002	26.624	5.253	2.460	5.800	25.091	-0.012	0.049	-0.147	-0.020	-0.154	0.156	Level 1
* 3	Sample003	4.225	-5.515	12.066	13.266	114.563	-22.410	-10.718	9.459	7.446	12.203	26.582	Not Good

Abb. 47: Auswahl von Werten

### 7.3.6 Werte sortieren

Klicken Sie in der Datenliste auf die Überschrift einer Spalte, um die darunterliegenden Werte nach diesem Kriterium zu sortieren. Ein ↑ indiziert eine aufsteigende und ein ↓ indiziert eine absteigende Sortierung.

In Abb. 48 ist eine absteigende Sortierung nach dem Parameter L zu sehen.

Sample	Name	L* ↓	a*	b*	C*	h*	ΔL*	Δa*	Δb*	ΔC*	ΔH*	ΔE*	Judge Result
2	Sample002	26.624	5.253	2.460	5.800	25.091	-0.012	0.049	-0.147	-0.020	-0.154	0.156	Level 1
1	Sample001	7.228	-16.136	21.375	26.782	127.048	-19.408	-21.339	18.769	20.962	19.189	34.413	Not Good
* 3	Sample003	4.225	-5.515	12.066	13.266	114.563	-22.410	-10.718	9.459	7.446	12.203	26.582	Not Good

Abb. 48

### 7.3.7 Namensregeln für Werte

Für die Messung können Sie besondere Eingaben nutzen, um die Werte zu benennen. Gültige Eingaben sind:

- a) %nn.... (Nummer)
- b) %yyyy (Jahr)
- c) %mm (Monat)
- d) %dd (Tag)
- e) %hh (Stunde)
- f) %ii (Minute)
- g) %ss (Sekunde)

Beispiel: Sample%nnn %yyyy-%mm-%dd %hh:%ii:%ss

Ein Probewert mit der Nr. 12 in der Werteliste und dem Datum- und Zeitstempel 2.1.2014 12:34:56 führt zu folgendem Namen:

**Sample012 2014-01-02 12:34:56**

### 7.3.8 Öffnen und Speichern eines Projektes („Job“)

Mit „Save“ speichern Sie das aktuelle Projekt ab, mit „Save as“ speichern Sie das Projekt und einem speziellen Namen ab und mit „Open“ öffnen Sie ein Projekt.

### 7.3.9 Standard

„Standard“ sehen Sie hier in Abb. 49.



Abb. 49

#### 7.3.9.1 Automatische Namensvergabe (Auto Naming)

Wählen Sie „Standard->Auto Naming“ oder drücken Sie F4, um die automatische Namensvergabe für die Messungen zu aktivieren. Die Autovergabe benennt die Werte nach der von Ihnen eingegebenen Namensregeln.

#### 7.3.9.2 Namensoptionen (Name Options)

In diesem Menü können Sie die Namensregeln eingeben (Abb. 50).




Abb. 50: Namensoptionen

### 7.3.9.3 Messung ausführen (Measure)

Wählen Sie „Standard->Measure“ oder drücken Sie F2, um eine Messung auszuführen. Falls die automatische Namensvergabe aktiviert ist, wird der Messwert nach der eingegebenen Namensregel benannt. Falls die automatische Namensvergabe nicht aktiviert ist, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den Namen eingeben können (Abb. 51).




Abb. 51

Nach der Benennung wird die Messung gestartet und das Ergebnis wird eingeblendet.

#### 7.3.9.4 Umbenennen (Rename)

Wählen Sie in der Datenliste den Standardwertnamen, den Sie umbenennen möchten und nutzen Sie dann dieses Untermenü, um den Namen zu ändern.

#### 7.3.9.5 Standard von Hand eingeben (Input Standard Manually)

Unter „Standard->Input Standard Manually“ können Sie die Standarddaten manuell eingeben (Abb. 52). Die Eingabe kann über 3 Methoden erfolgen: LAB, XYZ und Reflectance (Reflexionsvermögen)

Current Illuminant: D65 Observer Angle: 10°

Mode: Lab Name: Standard%nnn

Lab

L:  a:  b:

XYZ

X:  Y:  Z:

Reflectance

	400	500	600	700
400	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
410	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
420	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
430	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
440	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
450	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
460	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
470	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
480	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
490	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

OK Close

Abb. 52

### 7.3.9.6 Probenwert als Standard setzen (Import from Sample)

Unter „Standard-> Import from Sample“ können Sie einen vorher ausgewählten Probenwert als Standard setzen.

### 7.3.9.7 Löschen (Delete)

Unter „Standard->Delete“ können Sie vorher ausgewählte Standardwerte löschen. Falls unter diesen der aktuelle Standardwert dabei ist, wird der erste Standardwert der aktuelle.

### 7.3.10 Sample

Hier sehen Sie das „Sample“ Menü in Abb. 53.




Abb. 53

#### 7.3.10.1 Automatische Namensvergabe (Auto Naming)

Mit der Auswahl von „Sample->Auto Naming“ oder dem Drücken von F5 aktivieren Sie die automatische Namensvergabe, die auf die von Ihnen eingegebene Namenregel zugreifen wird.

#### 7.3.10.2 Namensoptionen

In diesem Untermenü geben Sie eine Regel für die automatische Namensvergabe vor (Abb. 54).




Abb. 54: Namensregel „Sample“

### 7.3.10.3 Messungen ausführen (Measure)

Über „Sample-Measure“ oder durch Drücken von F3 führen Sie eine Messung durch. Ist die automatische Namensvergabe aktiviert, so werden die Namen entsprechend der Namensregel vergeben. Falls diese nicht aktiviert ist, müssen Sie wie in Abb. 55 dargestellt einen Namen vergeben. Nach der Namenseingabe wird die Messung gestartet und das Ergebnis angezeigt.




Abb. 55: Namenseingabe bei deaktivierter autom. Namensvergabe

### 7.3.10.4 Umbenennung von Probenmesswerten (Rename)

Wählen Sie einen Probenwert und nutzen Sie diesen Menüunterpunkt, um den Namen zu ändern.

### 7.3.10.5 Standard als Probenwertübernehmen (Import from Standard)

Nachdem Sie einen Standardwert ausgewählt haben, können Sie ihn mit „Sample->Import from Standard“ als Probenwert übernehmen.

### 7.3.10.6 Probenwert löschen (Delete)

Wählen Sie die zu löschenden Probenwerte und löschen Sie diese mittels „Sample->Delete“. Wenn die zu löschenden Werte den aktuellen Wert beinhalten, wird der erste Probenwert als aktueller Wert übernommen.

### 7.3.11 Einstellungen (Settings)

Das Einstellungsmenü mit dem Namen „Settings“ sehen Sie in Abb. 56.




Abb. 56: Einstellungsmenü

#### 7.3.11.1 Sprache einstellen (Language Settings)

Wechseln Sie mit „Settings->Language Settings“ die Sprache der Software. Sie haben die Wahl zwischen Englisch, vereinfachtem und traditionellem Chinesisch.

#### 7.3.11.2 Toleranzeinstellung (Toleranz Settings)

In diesem Untermenüpunkt können Sie die Toleranz für jede einzelne Lichtquelle einstellen. Ebenso stellen Sie hier den Toleranzquotienten und die Bewertungsmethode ein

#### 7.3.11.3 Farbraum- und Farbformeleinstellung (Color Space & Formula Settings)

In diesem Menü stellen Sie den Farbraum und die Farbformel, mit der das Messgerät arbeiten soll, ein, s. Abb. 57.




Abb. 57: Farbraum und Farbformel einstellen

#### 7.3.11.4 Beobachtungswinkel und Lichtquelle (Observer & Illuminants Setting)

Wählen Sie „Setting->Observer & Illuminants Settings“ oder nutzen Sie die Tastenkombination CTRL-ALT-O/STRG-ALT-O, um den Beobachtungswinkel einzustellen und die Lichtquellen auszuwählen (Abb. 58).

Beim Beobachtungswinkel haben Sie die Wahl zwischen 2 ° und 10 °.

Bei der Lichtquelle haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten.




Abb. 58: Beobachtungswinkel und Lichtquelle einstellen

### 7.3.11.5 Berichtseinstellungen (Report Settings)

Unter „Settings->Report Settings“ können Sie das Benutzerprofil (User Profile) einstellen (Abb. 59).




Abb. 59: Berichtseinstellungen

### 7.3.11.6 Weitere Einstellungen (Other Settings)

Unter „Settings->Other Settings“ können Sie die Datengenauigkeit (Data Accuracy), den Display Modus (Display Mode) und auswählen, ob die Daten automatisch beim Verlassen der Software gespeichert werden sollen (Abb. 60).




Abb. 60: Weitere Einstellungen

### 7.3.12 Messgerät (Instrument)

Das Messgerät Menü (Instrument) sehen Sie in Abb. 61 abgebildet.




Abb. 61 Messgerät

#### 7.3.12.1 Messgerät Status (Instrument Status)

Unter diesem Menüunterpunkt („Instrument->Instrument Status“) können Sie den Status des angeschlossenen Messgerätes einsehen. Ebenso können Sie ein Gerät hierüber mittels „Connect“-Schaltfläche anschließen (Abb. 62).




Abb. 32 Messgerät Status

#### 7.3.12.2 Schwarzkalibrierung (Black Calibration)

Mittels „Instrument->Black Calibration“ oder Tastenkombination CTRL-ALT-B/STRG-ALT-B können Sie eine Schwarzkalibrierung durchführen. Dafür müssen Sie die Kalibrierkappe entsprechend aufsetzen.

#### 7.3.12.3 Weißkalibrierung (White Calibration)

Mittels „Instrument->White Calibration“ oder Tastenkombination CTRL-ALT-W/STRG-ALT-W können Sie eine Weißkalibrierung durchführen. Dafür müssen Sie die Kalibrierkappe entsprechend aufsetzen.

**7.3.12.4 Standardwert auf den Computer hochladen (Upload Standard to PC)**

Der Menüunterpunkt „Upload Standard to PC“ bzw. das Drücken von F8 führt zum Hochladen von Standardwerten auf den PC. Sie müssen zuvor im erscheinenden Menü die Nummer des ersten hochzuladenden Standardwertes und die Anzahl an weiteren Standardwerten eingeben.

**7.3.12.5 Probenwert auf den Computer hochladen (Upload Sample to PC)**

Der Menüunterpunkt „Upload Sample to PC“ bzw. das Drücken von F9 führt zum Hochladen von Standardwerten auf den PC. Sie müssen zuvor im erscheinenden Menü den dazugehörigen Standard, die Nummer des ersten hochzuladenden Probenwertes und die Anzahl an weiteren Probenwerten eingeben.

**7.3.13 Fenstereinstellung (Window)**

Mit dem Unterpunkt „Cascade“ erreichen Sie eine Kaskadierung der Darstellungen mehrerer Projekte (Jobs), mit „Tile“ beenden Sie den Vollbildmodus der Darstellung eines Projektes.

**7.3.14 Hilfe (Help)**

Klicken Sie auf „Help->User Manual“, um die englische Bedienungsanleitung der Software zu öffnen.


Unter „Help->AboutSQC8“ finden Sie Softwareinformationen wie die Versionsnummer und den Firmennamen.

## 8 Anhang

### 8.1 Objektfarbe

Bei der Farbwahrnehmung spielen 3 Dinge eine wesentliche Rolle: Licht, Objekt und Beobachter. Wird ein Element verändert, verändert sich auch die Farbwahrnehmung des Betrachters. Verändern sich weder Lichtquelle noch Beobachter, wird die Farbwahrnehmung durch das bestrahlte Objekt bestimmt.

Die endgültige Farbwahrnehmung kann sich durch das Objekt ergeben, da Reflexions- und Transmissionsspektrum des Objektes das wahrgenommene Emissionsspektrum der Lichtquelle verändern können. Unterschiedliche Objekte haben auch unterschiedliche Reflexionsspektren und verursachen dementsprechend unterschiedliche Farbwahrnehmungen.



$$= \begin{matrix} L=70.95 \\ a=69.72 \\ b=40.35 \end{matrix}$$

## 8.2 Farbunterscheidung durch das menschliche Auge

Die Farbunterschiedseinheit NBS wurde von der Farbunterschiedsformel abgeleitet, welche von Judd-Hunter eingeführt wurde. Im Jahre 1939 bestimmte das „American Bureau of Standards“ anhand dieser Formel die Farbungleichheit. Beträgt der Absolutwert 1, wird er als „NBS Color Difference Unit“ bezeichnet.

Seitdem werden alle Farbformeln in Anlehnung an den NBS Standard entwickelt. Die Formeln nach Hunter Lab, CIE LAB und CIE LUV sind dem NBS Standard grundsätzlich ähnlich (nicht exakt).

Nach den vom „National Bureau of Standards“ veröffentlichten Normen GB7705-87 (Lithographie), GB7706-87 (Buchdruck), GB7707-87 (Tiefdruck) gilt für Farbdrucke gleicher Menge und Farbe entsprechend der Farbunterschiedsrichtlinien: Allgemein:  $\Delta E^*_{ab} \leq 5,00 \sim 6,00$ ; Genau:  $\Delta E^*_{ab} \leq 4,00 \sim 5,00$ .

NBS Einheit	Wahrnehmung Farbunterschied
0,0 ~ 0,5	Sehr gering
0,5 ~ 1,51	Gering
1,5 ~ 3	Merkbar
3 ~ 6	Nennenswert
Über 6	Viel


## 9 Optionales Zubehör

### 9.1 Pulver-Test-Box PCE-CSM PTB

Mit der optionalen Pulver-Test-Box können Sie die kolorimetrischen Eigenschaften von Pulvern bestimmen.


#### 9.1.1 Aufbau

Die PCE-CSM PTB besteht aus einer Bodenplatte (1), einer Messplatte mit Pulverfach (2), einer Linse (3) und einem Befestigungsring zum Verschrauben (4).



#### 9.1.2 Benutzung

1. **Kalibrierung:** Legen Sie die Linse auf die weiße Kalibrierplatte und führen Sie eine Weißkalibrierung durch. Führen Sie anschließend ebenfalls eine Schwarzkalibrierung durch.
2. **Pulver einfüllen:** Füllen Sie das zu messende Pulver in das Pulverfach der Messplatte.



Pulverfach

Schrauben Sie die Pulver-Test-Box anschließend wieder zusammen (siehe 7.1.1). Achten Sie darauf, dass die Verschraubung gerade ist.

3. **Messen:** Platzieren Sie die Messvorrichtung des Farbmessgeräts auf der Öffnung der Pulver-Test-Box und führen Sie eine Messung durch. Achten Sie dabei darauf, dass das Messgerät stabil steht.
4. **Reinigen:** Bauen Sie die Pulver-Test-Box nach der Messung wieder auseinander und reinigen Sie sie. Falls nötig, können Sie zur Reinigung auch Alkohol verwenden. Trocknen Sie die Pulver-Test-Box anschließend gründlich und verstauen Sie sie bis zur nächsten Benutzung.

## 10 Entsorgung

### HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

### Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt.

## 11 Kontakt

Bei Fragen zu unserem Produktsortiment oder dem Messgerät kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH.

### Postalisch:

PCE Deutschland GmbH  
Im Langel 4  
59872 Meschede

### Telefonisch:

Support: 02903 976 99 8901  
Verkauf: 02903 976 99 8303

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE  
und RoHS zugelassen.