



Bedienungsanleitung

PCE-TUM 50 Trübungsmessgerät



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Letzte Änderung: 22. Dezember 2020
v1.0

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsinformationen	1
2	Spezifikationen	2
3	Lieferumfang	2
4	Vorbereitung	2
5	Bedienung	3
5.1	Tastenfunktionen	3
5.2	Ein-/Ausschalten	3
5.3	Grundeinstellungen	3
6	Kalibrieren	10
6.1	Gerätekalibrierung	11
7	Messen	12
7.1	Trübung messen	12
7.2	Gelöste Schwebstoffe messen TSS	13
8	Messdatenspeicher	14
8.1	Messwerte speichern	14
8.2	Datenspeicher ansehen	14
8.3	Datenspeicher löschen	15
9	Software	15
9.1	Datenübertragung	15
9.2	Daten exportieren	17
9.3	PC Gerätemanager	18
10	Kontakt	18
11	Entsorgung	18

1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich das Originalnetzteil bzw. ein Netzteil mit den gleichen Spezifikationen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung.

Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

2 Spezifikationen

Spezifikation	Erläuterung
Messmethode	ISO 7027 (90°)
Messbereiche	0 ... 2000 NTU
	0 ... 500 EBC
	0 ... 9999 ASBC
Auflösung	<100 NTU: 0,01
	<999 NTU: 0,1
	<2000 NTU: 1
Genauigkeit	<500 NTU: $\pm 2 \% \text{ v. Mw.}$
	<2000 NTU: $\pm 3 \% \text{ v. Mw.}$
Kalibrierpunkte	<0,02 NTU
	10 NTU
	200 NTU
	500 NTU
	1000 NTU
	1500 NTU
	2000 NTU
	oder anwenderspezifisch
Lichtquelle	850 nm IR LED
Streulichteinfluss	<0,02 NTU
Abmessungen Messküvetten	60 x 25 mm
Automatische Abschaltung	2 h nachdem das Gerät nicht benutzt wurde
Speicher	200 Speicherplätze
Schnittstelle	USB
Spannungsversorgung	Netzteil 12 V
Stromaufnahme	ca. 300 mA
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Abmessungen	250 x 177 x 96 mm
Gewicht	ca. 1,2 kg

3 Lieferumfang

- 1 x Trübungsmessgerät PCE-TUM 50
- 1 x Messküvette mit Deckel
- 4 x Kalibrierküvetten Trübung
- 1 x Netzadapter
- 1 x Reinigungstuch
- 1 x Bedienungsanleitung

4 Vorbereitung

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

Stecken Sie den Hohlstecker des Steckernetzteils in die Anschlussbuchse auf der Rückseite des Gerätes.

Verbinden Sie das Steckernetzteil in einem 230 V 50 Hz Leitungsnetz.


5 Bedienung

5.1 Tastenfunktionen

Taste	Funktion
 ESC	Ein-/Ausschalten Beendet die Kalibrierung oder Einstellung und kehrt zur Messung zurück
 CAL	Startet die Kalibrierung Ruft das Setup-Menü auf (Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt)
◀ MI	Wert erhöhen oder im Menü nach oben blättern Speichert den aktuellen Messwert im Speicher
▶ MR	Wert erhöhen oder im Menü nach oben blättern Ruft den Messwertspeicher auf
ENTER	Bestätigt die Kalibrierung, Einstellung oder die angezeigte / markierte Option
 MEAS	Friert den momentanen Messwert ein Startet die Messung


5.2 Ein-/Ausschalten

Halten Sie zum Ein- oder Ausschalten die Taste „ESC“ für ca. 3 Sekunden gedrückt. Führen Sie die erste Messung erst nach einer Warmlaufphase von ca. 15 Minuten durch. Hierdurch wird die Genauigkeit des Messergebnisses erhöht.



5.3 Grundeinstellungen

In den Grundeinstellungen können Sie einige Parameter auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Mit der Taste „ESC“ können Sie das Einstellungs Menü aus jeder Position verlassen und ohne Änderung zum Messmodus zurückkehren.




Folgende Parameter können Sie anpassen:

Menü	Option	Beschreibung	Werkseinstellung
Datum / Uhrzeit	Jahr / Monat / Tag Stunde / Minute	Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein	---
Maßeinheit	NTU	Nephelometric Turbidity Unit	NTU
	FNU	Formazin Nephelometric Unit	
	EBC	Turbidity scale of the European Brewery Commission	
	ASBC	Turbidity scale of the American Society of Brewing Chemists	
	mg/L	Total Suspended Solids Unit	
Auflösung	0,1	Wählen Sie die gewünschte Auflösung	0,01
	0,01		
TSS Faktor	---	Stellen Sie den Umrechnungsfaktor ein	0,13
Automatische Abschaltung	2 Stunden	Automatische Abschaltung bei Inaktivität	Abgeschaltet
	Ohne		
Speicher löschen	Alle Daten löschen	Alle Daten im Speicher werden gelöscht	Zurück
	Zurück		
Display-Helligkeit	---	Einstellen der Displayhelligkeit	---
Passwort	Eingabe	Geben Sie ein Passwort ein	Zurück
	Zurück		
Zurücksetzen	Ausführen	Geräteparameter auf Werkseinstellung zurücksetzen	Zurück
	Zurück		

5.3.1 Datum / Uhrzeit


1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
3. Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ das aktuelle Jahr ein.
4. Mit der Taste „ENTER“ wandert der Cursor zur Monatseingabe.
5. Wiederholen Sie die Schritte zur Eingabe von Monat, Tag, Stunde und Minute.
6. Nach Bestätigung der Minuteneingabe kehrt das Gerät zum Messmodus zurück.



5.3.2 Maßeinheit


1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Measurement Mode“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die gewünschte Maßeinheit ein.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe und kehren zum Messmodus zurück.

Bei der Einstellung „Total Suspended Solids“ - Gesamtschwebstoffe wird die Maßeinheit auf mg/L eingestellt.




5.3.3 Auflösung

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Resolution“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Auflösung aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe und kehren zum Messmodus zurück.



5.3.4 TSS Faktor


1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „TSS Factor“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Faktor ein.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe und kehren zum Messmodus zurück.



Informationen zur Berechnung des TSS Faktors finden Sie unter Punkt 7.2.



5.3.5 Automatische Abschaltung

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Auto Power Off“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ eine Option aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe und kehren zum Messmodus zurück.



5.3.6 Datenspeicher löschen

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Delete Data“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ eine Option aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe.
6. Bei der Auswahl „Cancel“ - Abbruch kehren Sie zum Messmodus zurück.
7. Bei der Auswahl „Delete all stored data“ - alle Daten Löschen wird eine Sicherheitsabfrage aufgerufen.
8. Wenn Sie „ESC“ drücken, werden die Daten nicht gelöscht.
9. Wenn Sie „ENTER“ drücken, werden alle gespeicherten Messdaten gelöscht.




5.3.7 Display Helligkeit

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Backlit“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Helligkeit aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Auswahl und kehren zum Messmodus zurück.

5.3.8 Passwort


Der Passwortschutz bezieht sich auf die Kalibrierung und Änderung der Grundeinstellungen. Messungen können ohne Eingabe des Passworts durchgeführt werden.

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Password“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Option „Enable“ für Passwortschutz oder „Disable“ für keinen Passwortschutz aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Auswahl
6. Bei der Auswahl „Disable“ kehren Sie zum Messmodus zurück.
7. Bei der Auswahl „Enable“ werden Sie aufgefordert, eine 4-stellige Zahl als Passwort einzugeben.
8. Stellen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die linke Ziffer ein.
9. Mit der Taste „ENTER“ wandert der Cursor nach rechts zur nächsten Ziffer.
10. Wiederholen Sie die Schritte für jede Ziffer.
11. Mit der Bestätigung der letzten Ziffer kehren Sie in den Messmodus zurück.



Entsperren / Passwortschutz aufheben



1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Geben Sie das Passwort ein. Verfahren Sie wie bei der Einrichtung des Passworts.
3. Wählen Sie mit den Tasten  /  den Bereich „Password“.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
5. Wählen Sie mit den Tasten  /  die Option „Enable“, um das Passwort zu verändern oder „Disable“, um den Passwortschutz aufzuheben.
6. Bei der Auswahl „Enable“ verfahren Sie wie bei der Einrichtung des Passworts.



5.3.9 Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen gehen die individuellen Einstellungen sowie die Kalibrierdaten verloren. Die im Messwertspeicher befindlichen Daten bleiben erhalten.


1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten  /  den Bereich „Reset“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten  /  eine Option aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe.
6. Bei der Auswahl „Cancel“ - Abbruch kehren Sie zum Messmodus zurück.
7. Bei der Auswahl „Restore factory settings“ - Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen wird eine Sicherheitsabfrage aufgerufen.
8. Mit der Eingabe von „ESC“ kehren Sie zum Messmodus zurück.
9. Mit der Eingabe von „ENTER“ wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



6 Kalibrieren

Wichtige Hinweise zur Messung und Kalibrierung

- Um Fehler durch Fremdlichtinterferenzen zu vermeiden, verwenden Sie das Messgerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie während der Messung und Kalibrierung immer den Lichtschutzdeckel.
- Die Glasküvetten und Kappen müssen nach jeder Messung gründlich mit destilliertem Wasser gereinigt werden. Geringe Rückstände von Medien der vorherigen Messung können zu Fehlern führen.
- Die Außenseite der Küvette muss sauber und trocken sein, bevor Sie die Messung starten.
- Wischen Sie die Küvette mit einem fusselfreien Tuch ab, um Fingerabdrücke oder Wassertropfen zu entfernen.
- Wenn die Küvette kleine Kratzer oder Schrammen aufweist, geben Sie ein paar Tropfen Silikonöl auf die Außenseite der Küvette und wischen Sie diese mit einem fusselfreien Tuch ab.
- Um genaue Messwerte zu erhalten, empfehlen wir, die gleiche Küvette für die Messung und die Kalibrierung zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Küvette im Messschacht richtig positioniert ist. Die Markierung auf der Küvette muss zu dem Pfeil auf dem Messgerät ausgerichtet sein.








- Das Gerät ist werksseitig mit Formazin-Standards kalibriert. Kontrollieren Sie die Kalibrierung mit den beiliegenden Standards.
- Bewegen Sie die Standards vor der Benutzung leicht hin und her, damit sich die Trübstoffe gleichmäßig verteilen.
- Achten Sie beim Kalibrieren und Messen darauf, dass sich in den Proben keine Luftbläschen befinden.
- Kalibrieren Sie das Gerät mindesten einmal monatlich.
- Das Messgerät ermöglicht eine Trübungskalibrierung mit bis zu 7 Punkten. Mindestens 2 Punkte müssen kalibriert werden.
- Die vom Gerät vorgegebenen Standardkalibrierpunkte umfassen 0,02, 10, 200, 500, 1000, 1500 und 2000 NTU. Die Kalibrierpunkte können Sie während der Kalibrierung auswählen.
- Nutzen Sie nur die Kalibrierpunkte, die Ihren Proben am nächsten liegen.

Beispiele:

Probe	Kalibrierpunkte
<10 NTU	0,02 + 10 NTU
200 ... 500 NTU	200 + 500 NTU
200 ... 1000 NTU	200 + 500 + 1000 NTU

6.1 Gerätekalibrierung

1. Betätigen Sie die Taste „CAL“.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ die Anzahl der Kalibrierpunkte.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den gewünschten Kalibrierpunkt.
5. Stellen Sie die Küvette mit dem entsprechenden Standard in den Messschacht. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und schließen Sie den Lichtschutzdeckel.
6. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“. Die Kalibrierung dauert ca. 30 Sekunden.
7. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den nächsten Kalibrierpunkt.
8. Stellen Sie die Küvette mit dem entsprechenden Standard in den Messschacht. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung und schließen Sie den Lichtschutzdeckel.
9. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“. Die Kalibrierung dauert ca. 30 Sekunden.
10. Für weitere Kalibrierpunkte wiederholen sie die Schritte 7 – 9.
11. Nach Abschluss der Kalibrierung kehrt das Gerät in den Messmodus zurück.



7.1 Trübung messen

1. Spülen Sie die Messküvette mit ca. 10 ml der Probenflüssigkeit. Schwenken und drehen Sie die Küvette mehrmals und werfen Sie dann die Probeflüssigkeit. Führen Sie diesen Vorgang weitere zwei Male durch.
2. Füllen Sie die Küvette mit der Probenflüssigkeit bis zur Markierung und verschließen Sie den Deckel.
3. Lassen Sie die Probe 1 Minute ruhen. In dieser Zeit sollen sich evtl. entstandene Luftblasen verflüchtigen.
4. Wischen Sie die Küvette mit einem fusselfreien Tuch ab, um Fingerabdrücke oder Wassertropfen zu entfernen. Achten Sie darauf, dass die Außenseite der Küvette sauber und trocken ist.
5. Stellen Sie die Küvette in den Messschacht und richten die Markierung auf den Pfeil am Messgerät aus.
6. Schließen Sie den Lichtschutzdeckel und betätigen Sie zum Start der Messung die Taste „MEAS“.
7. Warten Sie, bis die Messung abgeschlossen ist und lesen Sie das Ergebnis ab.

Bei Messungen von Proben mit einer Trübung <10 NTU empfehlen wir, zur Kalibrierung und zur Messung die gleiche Küvette zu verwenden. Dieses schließt küvettenbedingte Messfehler aus.

Bei Messungen mit einer Trübung >2000 NTU müssen Sie die Probe mit gefiltertem destilliertem Wasser verdünnen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Notieren Sie die Probenmenge in ml.
2. Filtern Sie destilliertes Wasser mit einem Filter <0,45 µm.
3. Notieren Sie die zur Verdünnung bereitgestellte Menge in ml.
4. Gießen Sie beide Flüssigkeiten zusammen und rühren Sie diese gut durch.
5. Füllen Sie eine Küvette und führen Sie die Messung wie oben beschrieben durch.
6. Berechnen Sie den Trübungswert anhand der nachstehenden Formel.

$$T = \frac{T_d (V_s + V_d)}{V_s}$$

T = Trübungswert der ursprünglichen Probe

Td= Gemessener Wert

Vs= Volumen der ursprünglichen Probe (mL)

Vd= Volumen des Verdünnungswassers (mL)

7.2 Gelöste Schwebstoffe messen TSS

Stellen Sie wie unter Punkt 5.3.2 und 5.3.4 beschrieben die Maßeinheit „Total Suspended Solids“ und den TSS Faktor ein.

Führen Sie die Messung wie unter Punkt 7.1 beschrieben durch.

TSS Faktor berechnen

1. Spülen Sie die Filterscheibe mit destilliertem Wasser, um eventuelle Feststoffreste zu entfernen.
2. Legen Sie die Filterscheibe in eine Glasschale und trocknen Sie sie 1 Stunde lang in einem 104 °C warmen Trockenofen.
3. Nehmen Sie die Filterscheibe und die Glasschale aus dem Trockenofen und stellen Sie sie in einen Exsikkator. Decken Sie den Exsikkator sofort ab. Warten Sie, bis die Schale und die Filterscheibe auf Raumtemperatur abgekühlt sind.
4. Wiegen Sie die Filterscheibe mit Glasschale und notieren Sie den mg-Wert als B.
5. Filtrieren Sie die 100 ml der Probe durch die gewogene Filterscheibe.
6. Legen Sie die Filterscheibe wieder in die Glasschale und trocknen Sie sie 1 Stunde lang in einem 104 °C warmen Trockenofen.
7. Nehmen Sie die Filterscheibe und die Glasschale aus dem Trockenofen und stellen Sie sie in einen Exsikkator. Decken Sie den Exsikkator sofort ab. Warten Sie, bis die Schale und die Filterscheibe auf Raumtemperatur abgekühlt sind.
8. Wiegen Sie die Filterscheibe mit Glasschale und notieren Sie den mg-Wert als A.
9. Berechnen Sie den TSS Wert anhand der nachstehenden Formel.

$$\text{TSS (mg/L)} = \frac{(A - B)}{0.1}$$

10. Füllen Sie eine Küvette mit der gleichen Probe.
11. Führen Sie wie unter Punkt 7.1 beschrieben eine Messung durch.
12. Berechnen Sie den TSS Faktor anhand der nachstehenden Formel.


$$\text{Factor} = \frac{\text{NTU}}{\text{TSS (mg/L)}}$$

8 Messdatenspeicher

Der Messwertspeicher kann bis zu 200 Datensätze aufnehmen.

8.1 Messwerte speichern

Mit Betätigung der Taste „MI“ können Sie den gemessenen Wert in den Speicher schreiben. Auf dem Display wird Ihnen kurzzeitig „Data is stored in the memory“ angezeigt und das Messgerät kehrt in den Messmodus zurück.





8.2 Datenspeicher ansehen

1. Mit der Taste „MR“ rufen Sie den Messwertspeicher auf.
2. Mit den Tasten ◀ / ▶ blättern Sie durch die Speicherseiten.
3. Durch Betätigung der „ESC“ Taste kehren Sie zum Messmodus zurück.

Data Log				
No.	Date and Time			Measured Value
1	2016	- 11 - 5	10 : 38 : 59	110.5 NTU
2	2016	- 11 - 5	15 : 20 : 33	22.7 NTU
	-	-	: :	
	-	-	: :	
	-	-	: :	

8.3 Datenspeicher löschen

1. Halten Sie die Taste  für ca. 3 Sekunden gedrückt.
2. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ den Bereich „Delete Data“.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste „ENTER“.
4. Wählen Sie mit den Tasten ◀ / ▶ eine Option aus.
5. Mit der Taste „ENTER“ bestätigen Sie die Eingabe.
6. Bei der Auswahl „Cancel“ - Abbruch kehren Sie zum Messmodus zurück.
7. Bei der Auswahl „Delete all stored data“ - alle Daten löschen wird eine Sicherheitsabfrage aufgerufen.
8. Wenn Sie „ESC“ drücken, werden die Daten nicht gelöscht.
9. Wenn Sie „ENTER“ drücken, werden alle gespeicherten Messdaten gelöscht.



9 Software


Installieren Sie die Software „DAS_TB-Series“ auf Ihrem PC.

Die Software steht kostenfrei zum Download auf unserer Webseite im Bereich Download zur Verfügung.


<https://www.pce-instruments.com/deutsch/software/pce-tum-50.zip>

9.1 Datenübertragung


1. Verbinden Sie den PC und den Trübungsmesser mit einem USB-A / USB-B Kabel. (nicht im Lieferumfang)
2. Schalten Sie den Trübungsmesser ein.
3. Starten Sie die Software „DAS_TB_Series“
4. Bestätigen Sie die Meldung mit „OK“.




5. Kontrollieren Sie, ob der in der Software angegebene COM-Port und die Baudrate mit den Angaben, die im Gerätemanager des PC unter COM & LPT angegeben sind, übereinstimmt.
Den COM-Port und die Baudrate können Sie gegebenenfalls mit einem Klick auf die jeweilige Schaltfläche anpassen.




6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Connect“.



7. Bestätigen Sie die Meldung mit OK.



8. Klicken Sie zum Übertragen der Speicherdaten vom Gerät zum PC auf die Schaltfläche „Receive“.
Die Daten werden Ihnen tabellarisch in der Software angezeigt.



9.2 Daten exportieren

Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Save as Excel“ können Sie die Daten in eine Excel-Datei exportieren.
Folgen Sie dazu den Anweisungen auf dem Bildschirm.

9.3 PC Gerätemanager

Den Gerätemanager am PC öffnen Sie wie folgt:

1. Zum Öffnen des Gerätemanagers haben Sie zwei Möglichkeiten.
 - a. Windows- und Pause-Taste am PC gleichzeitig drücken.
 - b. Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Windows Icon. Klicken Sie dann „Gerätemanager“ an.
2. Machen Sie einen Doppelklick auf „Anschlüsse (COM & LPT)“.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Silicon Labs CP210x USB to URAT Bridge (COM ...)“.
4. Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
5. Klicken Sie auf „Anschlusseinstellungen“ und passen Sie gegebenenfalls die Baudrate an.
6. Wenn Sie den COM-Port ändern möchten, klicken Sie auf „Erweitert“.
7. Ändern Sie, falls erforderlich, den COM-Port. Nutzen Sie die Ports ab 4 aufwärts.
8. Bestätigen Sie die geöffneten Fenster mit „OK“ und schließen Sie den Gerätemanager und die Systemsteuerung.

10 Kontakt

Bei Fragen, Anregungen oder auch technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Die entsprechenden Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung.

11 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.



PCE Instruments Kontaktinformationen

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America

PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

France

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forêts
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District
102300 Beijing, China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn