

## RS485/USB Schnittstellenwandler PCE-PD10



# Zur Programmierung von PCE Instruments Wandlern, Anzeigen, Reglern usw. / USB-Anschluss / einfacheParametrierung per Software

Der USB/RS485 Wandler PCE-PD10 wird benötigt umverschiedene Modbusgeräte mit dem PC zu verbinden. Der RS485/USBWandler ermöglicht es Parameter von Modbusgeräten per Software(Kompatibilität beachten) zu ändern. Bis zu 32 Modbusgerätekönnen so über den Schnittstellenwandler mit einem PC verbundenwerden. Die beiden Schnittstellen von dem Wandler sind voneinandergalvanisch getrennt, sodass eine Zerstörung de PCs oder derModbusgeräte ausgeschlossen ist. Der Konverter dringt nicht ein in die Struktur der übertragenen Daten und ist mit Industriekommunikationsprotokollen wie MODBUS ASCII, MODBUS RTU, LUMBUS u.a. kompatibel. Die Datenübertragung wird im Konverter mittels zwei Signaldioden TxD und RxD gemeldet. Der Konverter ist ein tragbares Gerät, versorgt aus der USB Schnittstelle.Er ist für Labor- und Industrieanwendungen bestimmt. Über dieherunterladbare PCE Software können PCE Instruments Messumformer,Regler Anzeigen usw. direkt verbunden werden.

- ▶ USB-Anschluss
- ▶ Schraubklemmen für Modbus-Geräte- kompatibel zu vielen Windows Versionen
- ▶ Parametrierung per Software
- Anzeige der Messwerte per Software
- ▶ einfache Handhabung

### **Technische Daten**

#### **TechnischeDaten**

### Systemvoraussetzungen

Windows95 / 98 / 2000 / NT / XP / Vistaoder Windows Betriebssystem

7

benötigterSpeicherplatz ca. 10MB

benötigter Arbeitsspeicher

min.16 MB

Baudrate bis zu 1 Mb/s

Anschluss USB (PC) /Klemmschraubanschluss

### AllgemeineSpezifikationen

3000 VDC Galvanischelsolierung

Versorgungsspannung 5 V DCüber USB Port

Umgebungstemperatur -20... 60 °C (optimal 23 °C)

Lagertemperatur -20... 70 °C Luftfeuchtigkeit <95 % rF Schutzgrad IP 20

Abmessungen(b x t) 43 x51 mm

### Weitere Informationen

**Anleitung** 

**Software / Softwareanleitung** 



**Mehr zum Produkt** 



Ähnliche Produkte

