

## Umweltmessgerät PCE-UV34



UVA - UVB - Umweltmessgerät PCE-UV34 zur Messung der UV-Strahlung, mit externem Sensor

Das UVA - UVB - Arbeitsschutzmessgerät ist ein Gerät zur Messung der ultravioletten Strahlung. Dieser genaue Arbeitsschutzmessgerät arbeitet in einem Wellenlängenbereich von 290 ... 390 nm. Mit diesem Messgerät können Sie z. B. die UVA-Strahlung der Sonne messen und sich gegebenenfalls vor einer zu hohen Strahlung (Sonnenbrand) schützen.

Auch in der Industrie tritt häufig eine zu hohe UV- Strahlung auf (Lichtbogen beim Schweißen). Der UV-Messer ist durch den externen Sensor flexibel bei der Strahlungsmessung einsetzbar. Weitere Einsatzgebiete sind: UV-Strahlensterilisation, fotochemischer Abgleich, in Laboratorien, u. a. Virologie, DNA-Forschung.

- ▶ Auto-Power Off nach 10 Minuten, spart Strom
- ▶ sehr großes LCD-Display
- ► Data-Hold-Funktion
- kompakte Abmessungen
- externer Sensor mit UV-Korrekturfilter

## **Technische Daten**

Bereiche 0,000 ... 1,999 mW/cm<sup>2</sup>

1,999 ...19,99 mW/cm<sup>2</sup>

Auflösung 0,001 mW/cm<sup>2</sup> Genauigkeit  $\pm 10 \% + 2$  Stellen

Messrate 0,4 s

Wellenlänge Bandbreite 290 ... 390 nm Nullstellung mittels Kalibrierschraube

Lichtsensor Photodiode mit UV-Korrekturfilter

Speicher Hold

Auto-Power-Off automatisch nach 10 Minuten ohne Betätigung

Anzeige 22 mm LCD-Display

Überbereichsanzeigeim Display erscheint "- - - -"Umgebungstemperatur $0 \dots +50 \,^{\circ}\text{C}$  / max.  $80 \,^{\circ}\text{msg}$  r.F.Betriebsversorgung $1 \times 9 \,^{\circ}\text{V}$  Block-Batterie (PP3)AbmessungMessgerät:  $68 \times 200 \times 30 \,^{\circ}\text{mm}$ 

Lichtsensor: 68 x 60 x 27 mm

Gewicht 220 g (inkl. Batterie)

## Weitere Informationen

Anleitung

Mehr zum Produkt



Ähnliche Produkte

