

**Messgerät für relative Feuchtigkeit und Temperatur mit
einer Großanzeige (Werte ablesbar bis 50 m)**

Das Messgerätdirekten Darstellung auf ein ist für stationäre Messung der relativen Feuchtigkeit und der Temperatur sowie der er Grossanzeige bestimmt. Diese Grossanzeige besteht aus einem großen monochromen Display und ist geschützt nach IP 54. Die Anzeige der Messgrößen geschieht dabei im Wechsel: relative Feuchtigkeit (2 s) und Temperatur (2 s). Die Sensoren der Grossanzeige sind werkseitig kalibriert. Es ist aber optional auch ein ISO-Kalibrierschein bestellbar. Einfach, genau und robust.

Technische Spezifikation

Messbereiche	
relative Feuchte / Temperatur	10 ... 95 % r.F. / 0 ... +60 °C
Auflösung	
relative Feuchte / Temperatur	1 % r.F. / 1 °C
Genauigkeit	
relative Feuchte / Temperatur	±2 % r.F. / ±1 °C
Sichtweite	ablesbar auf ca. 50 m
Sensortyp	
relative Feuchte / Temperatur	kapazitiv / Pt1000
Ansprechzeit T 90	ca. 4 s
Kabellänge (zwischen Sensor und Anzeige)	1 m
Anzeige	100 mm monochrom Display(Wechselanzeige)
Versorgung	230 V / 50 ... 60 Hz
Abmessungen	Sensor 50 x 70 x 20 mm Grossanzeige 175 x 175 x 75 mm
Schutz	IP 54
Gewicht	1,3 kg (inkl. Sensor und Kabel)

Lieferumfang

- 1 x Temperaturanzeige für relative Feuchtigkeit und Temperatur PCE-G1
- 1 x Grossanzeige
- 1 x Verbindungskabel Gerät zu Sensor (Länge: 1 m)
- 1 x Netzkabel
- 1 x Anleitung