



Manual de instrucciones

Mini medidor de humedad y temperatura PCE-444



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be found by using our product search on: www.pce-instruments.com

Última modificación: 11 Septiembre 2017
v1.0

Índice

1	Información de seguridad	1
2	Introducción	2
3	Características	2
4	Especificaciones	2
5	Descripción.....	3
5.1	Descripción del sistema	3
5.2	Descripción de la pantalla LCD	3
6	Instrucciones de funcionamiento.....	4
7	Combinación de teclas	4
8	Contenido del envío.....	4
9	Garantía.....	5
10	Reciclaje.....	5

1 Información de seguridad

Por favor lea este manual de instrucciones detenidamente y en su totalidad, antes de utilizar el dispositivo por primera vez. El dispositivo debe de utilizarse por personal debidamente cualificado. Los daños causados por el incumplimiento de las indicaciones del manual de instrucciones, quedan desprovista de cualquier responsabilidad.

- Este dispositivo sólo se puede utilizar de la manera que se ha descrito en este manual de instrucciones. En caso de que se utilice de otra manera, pueden producirse situaciones peligrosas para el operario y causar daños en el dispositivo.
- El dispositivo debe de utilizarse si la condiciones ambientales (temperatura, humedad ambiental, ...) están dentro del rango de valores límite indicados en las especificaciones. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, radiación solar directa, humedad ambiental extrema o zonas mojadas.
- No exponga el dispositivo a golpes o fuertes vibraciones.
- La carcasa del dispositivo solo la puede abrir el personal técnico de PCE Instruments.
- Nunca utilice el dispositivo con las manos mojadas.
- No efectúe cambios o modificaciones técnicas en el dispositivo.
- El dispositivo solo debe de limpiarse con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza abrasivos o con base de disolventes.
- El dispositivo solo de debe de utilizar los accesorios que PCE Instruments proporciona o una sustitución equivalente.
- Compruebe la carcasa del dispositivo si tienes daños visibles antes de cada uso. En caso de que haya algún daño visible, no debe de usar el dispositivo.
- El dispositivo no debe de utilizarse en atmósferas explosivas.
- El rango de medición indicado en las especificaciones no se debe exceder bajo ninguna circunstancia.
- El incumplimiento de las indicaciones de seguridad puede causar daños en el dispositivo y lesiones al usuario.

No asumimos la responsabilidad por errores tipográficos o de cualquier otro error en este manual. Nos basamos en nuestros términos y condiciones generales, que se encuentra en nuestras condiciones generales comerciales.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica S.L. Los datos de contacto se encuentran al final de este manual.



2 Introducción

El medidor de humedad y temperatura está equipado con sensores de alta calidad. El dispositivo se utiliza para comprobar y registrar las condiciones ambientales.

3 Características

Sensores precisos

Pantalla LCD

Temperatura en °C / °F

MAX/MIN

HOLD

Temperatura del punto de rocío

Temperatura del bulbo húmedo

Desconexión automática


4 Especificaciones

Rango de medición - Temperatura - Humedad relativa - Temperatura del punto de rocío - Temperatura del bulbo húmedo	-20 ... 70°C 0 ... 100 H.r.% 20 ... 70 °C 20 ... 70 °C
Precisión - Temperatura - Humedad relativa - Temperatura del punto de rocío - Temperatura del bulbo húmedo	±1,0 °C ±3,0 % H.r. entre 45 ... 75 % Fuera de rango ±4,5 % H.r. ±1,5 °C a 25 °C / 40 ... 70 H.r. % ±1,5 °C
Resolución - Temperatura - Humedad relativa - Temperatura del punto de rocío - Temperatura del bulbo húmedo	0,1 °C 0,1 r. F % 0,1 °C 0,1 °C
Desconexión automática	Tras 15 minutos de inactividad
Temperatura operativa	- 20 ... +60 °C
Temperatura de almacenamiento	- 20 ... +60 °C
Alimentación	3 x pilas 1,5 V, tipo AAA
Duración de las pilas	Aprox. 50 h
Dimensiones	168 x 56 x 30,5 mm
Peso	75 g

5 Descripción


5.1 Descripción del sistema

- ①. Sensor de temperatura
- ②. Pantalla LCD
- ③. Tecla HOLD
- ④. Tecla Encendido/Apagado
- ⑤. Tecla MAX/MIN
- ⑥. Tecla MODE
- ⑦. Tapa del compartimento de las pilas
- ⑧. Placa del fabricante










5.2 Descripción de la pantalla LCD







- ①. Símbolo HOLD
- ②. Símbolo desconexión automática
- ③. Indicador temperatura
- ④. Icono temperatura del punto de rocío
- ⑤. Icono temperatura del bulbo húmedo
- ⑥. Indicación de la humedad
- ⑦. Símbolo de la humedad
- ⑧. Unidad de temperatura
- ⑨. Indicador del estado de las pilas
- ⑩. Símbolo MAX/MIN




6 Instrucciones de funcionamiento

- 6.1  **Encendido/Apagado** ; Pulse la tecla “  ”, para encender/apagar el dispositivo.
- 6.2  **Data Hold**; Pulse la tecla “  ”, para congelar el valor medido en la pantalla. Para desactivarlo pulse nuevamente la tecla.
- 6.3  **MAX/MIN**; Pulse la tecla “  ”, para registrar el valor máximo, .si pulsa nuevamente la tecla aparecerá el valor mínimo. Mantenga pulsada la tecla durante aprox. 5 s, para salir de este modo de medición
- 6.4 **Tecla**  ; Con esta tecla puede seleccionar el modo de temperatura. Están disponibles temperatura de punto del rocío, temperatura del bulbo húmedo y temperatura.

7 Combinación de teclas

- 7.1 Con el dispositivo apagado, mantenga presionada la tecla “  ”. Luego presione la tecla “  ”, para encender el dispositivo. Ahora puede cambiar la unidad de medición de temperatura (°C/°F). La unidad °C es la que está predeterminada.
- 7.2 Con el dispositivo apagado, mantenga presionada la tecla “  ”. Luego presione la tecla “  ” para encender el dispositivo. El símbolo “  ” “ desaparece la pantalla LCD. Esto nos indica que la función de desconexión automática está desactivada. El dispositivo solo se puede apagar manualmente pulsando la tecla “  ”.

Nota: Cuando se muestra el símbolo “  ” en la pantalla, nos indica que el dispositivo se apagará automáticamente tras aprox. 15 min. de inactividad.

8 Contenido del envío

- 1 x Medidor de humedad y temperatura PCE-444
- 3 x Pilas 1,5 V tipo AAA
- 1 x Manual de instrucciones

9 Garantía

Nuestras condiciones de garantía se pueden leer en nuestros términos y condiciones que se pueden encontrar aquí: <https://www.pce-instruments.com/espanol/impreso>.

10 Reciclaje

Información sobre el reglamento de baterías usadas

Las baterías no se deben desechar en la basura doméstica: el consumidor final está legalmente obligado a devolverlas. Las baterías usadas se pueden devolver en cualquier punto de recogida establecido o en PCE Ibérica.

Puede enviarlo a:

PCE Ibérica SL
C/ Mayor 53, Bajo
02500 Tobarra (Albacete)
España

Para poder cumplir con la RII AEE (recogida y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros dispositivos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

RII AEE – Nº 001932

Número REI-RPA: 855 – RD. 106/2008



Todos los productos marca PCE
tienen certificado CE y RoHS.



Información de contacto de PCE Instruments

Alemania

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Alemania

Produktions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 471
Fax: +49 (0) 2903 976 99 9971
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

Países Bajos

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
Fax: +31 53 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

Estados Unidos

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Francia

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 Soultz-Sous-Forets
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Reino Unido

PCE Instruments UK Ltd
Unit 11 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

Chile

PCE Instruments Chile S.A.
RUT: 76.154.057-2
Calle Santos Dumont N° 738, Local 4
Comuna de Recoleta, Santiago
Tel. : +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

Turquía

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce- cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

España

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

Italia

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

China

PCE (Beijing) Technology Co., Limited
1519 Room, 6 Building
Zhong Ang Times Plaza
No. 9 Mentougou Road, Tou Gou District
102300 Beijing
China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn