

Rilevatore di umidità assoluta PMP

rilevatore di umidità assoluta per misure non distruttive su batterie di carta / utilizzo con una sola mano / memoria per 10.000 valori / compensazione automatica della temperatura / profondità di misura: 20 mm

Il rilevatore di umidità assoluta consente una misura rapida e precisa dell'umidità sul campo. Il rilevatore di umidità assoluta esegue la misura nelle pile di carta in modo non distruttivo. Il rilevatore di umidità assoluta è utilizzato principalmente nel controllo di qualità. Questi controlli sono effettuati nel materiale in ingresso e durante la produzione della carta. In entrambi i casi è essenziale ottenere una qualità costante. La memoria ha una capacità di 10.000 valori. Ciò garantisce di non perdere alcun dato e allo stesso tempo è possibile creare una documentazione completa e affidabile. L'uso del rilevatore di umidità assoluta è confortevole grazie al design ergonomico e alla potenza della batteria. Il risultato della misura si ottiene in pochi secondi. Il rilevatore di umidità assoluta ha un ampio schermo LCD di facile lettura.

- Ampio display LCD di facile lettura
- Funzione Hold
- Selezione delle unità di misura della temperatura (°C, °F)
- Profondità di misura: 20 mm
- Dispositivo portatile, alimentato a batterie
- Memoria per 10.000 valori
- Risultato immediato
- Compensazione automatica della temperatura
- Misura non distruttiva su pile di carta
- Utilizzo con una sola mano

Specifiche tecniche

Range contenuto d'acqua (in base alla classe)	1 ... 15%
Risoluzione	0,1%
Profondità di misura	20 mm
Range temperatura della carta	0 ... +50 °C
Unità di misura della temperatura	°C, °F
Display	LCD
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Funzione HOLD	Sì
Memoria	Registrazione manuale e automatica dei dati Memoria per 10.000 valori con indicazione del luogo di misura
Lingue del menù	Italiano, inglese, spagnolo, tedesco, ceco, francese, polacco, portoghese, russo
Dimensioni	147 x 75 x 30 mm
Peso	265 g (batterie comprese)

Contenuto della spedizione

- 1 x Rilevatore di umidità assoluta PMP,
- 1 x Astuccio di legno,
- 1 x Piastra di prova,
- 1 x Protezione in gomma,
- 1 x Batterie,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)