

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824 info@pce-italia.it

www.pce-instruments.com/italiano

Misuratore di rugosità PCE-RT 2200

Misuratore di rugosità con ampio display OLED grafico / Batteria ricaricabile / Memoria per massimo 20 misure / Ampio numero di parametri / Interfaccia micro USB per caricare e leggere la memoria del dispositivo

Il misuratore di rugosità portatile e facile da usare integra un ampio display OLED ed è particolarmente indicato per misurare con precisione nelle officine e nei laboratori. Il misuratore di rugosità usa un chip DSP ad alta velocità e basso consumo energetico per il controllo ed il processo di dati. Si possono usare un ampio numero di parametri: Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc, Rmax, Ry(JIS), Rz(JIS), RP(ASME), Rpm(ASME), Rv(ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rmr(c), Rdc, Rmr. Le misure vengono salvate automaticamente nella memoria interna del misuratore di rugosità. Successivamente è possibile trasferire i valori del misuratore di rugosità a un PC e analizzarli attraverso un software. Altra opzione possibile è quella di visualizzare i valori sul display OLED. Il display del misuratore di rugosità visualizza anche il senso dell'ondulazione. Può tuttavia accadere che la superficie di appoggio dell'oggetto d rilevare sia troppo piccola per poter misurare la rugosità, per ovviare a questo inconveniente, il misuratore di rugosità include anche un adattatore di posizionamento, che consente di misurare la rugosità anche su componenti piccoli.

- Selezione di 21 parametri
- Ampio display grafico OLED
- Misura veloce e precisa
- 3 lunghezze d'onda limite
- Interfaccia micro USB per collegamento a PC
- Memoria per 20 misure

Specifiche tecniche

Parametri Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc, Rmax, Ry(JIS), Rz(JIS), RP(ASME), Rpm(ASME),

Rv(ASME), R3z, R3zmax, Rz1max, Rmr(c), Rdc, Rmr

Range di misura Ra, Rq, Rc: 0,005 ... 16 μm

Rsm: 5 ... 1000 µm Rsk: -1 ... 1

Rz, Rt, Rp, Rv, Rmax, Ry(JIS), Rz(JIS), RP(ASME), Rpm(ASME), Rv(ASME), R3z, R3zmax,

Rz1max, Rdc: 0,02 ... 200 μm Rmr(c), Rmr: 0 ... 100%

Raggio della punta del tastatore 5 µr

Materiale della punta del tastatore Diamante, 90° angolare

Forza massima consigliata per

misura statica

4 mN (0,4 gf)

Principio di misura Induttivo Raggio della guida del tastatore 45 mm Corsa massima 15 mm

Lunghezza d'onda limite (Cut off) 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm

Velocità 0,135 mm/s con lunghezza d'onda limite: 0,25 mm

0,5 mm/s con lunghezza d'onda limite: 0,8 mm 1 mm/s con lunghezza d'onda limite: 2,5 mm

Velocità di ritorno: 1 mm/s

Memoria 20 misure con tutti i parametri

Precisione <±10% Ripetibilità <6% Display OLED

Unità di misura µm / µinch (selezionabile)

Interfaccia Micro USB

Alimentazione Batteria al litio ricaricabile

Contenuto della spedizione

1 x Misuratore di rugosità PCE-RT 2200,

- 1 x Tastatore,
- 1 x Coperchio di protezione del tastatore,
- 1 x Dispositivo di posizionamento,
- 1 x Piastra di calibrazione,
- 1 x Standard di calibrazione,
- 1 x Cavo USB,
- 1 x Alimentatore/caricatore,
- 1 x Valigetta da trasporto,

Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)