

Termoigrometro PCE-PTH 10



Termoigrometro con range di misura tra -10 ... +50 °C / Selezione dell'unità di misura / MIN, MAX / Lunga autonomia della batteria / Display LCD / Struttura piccola e compatta

Questo termoigrometro è un dispositivo adatto alla misurazione orientativa della temperatura e l'umidità relativa. I range da -10 a +50 °C (temperatura) e da 20 a 90% U.R. (umidità relativa) consentono di utilizzare questo termoigrometro in molte applicazioni. Ad esempio, si può usare il termoigrometro per il controllo climatico nei luoghi di lavoro, celle frigorifere o per l'ambiente.

Oltre alla modalità normale di misurazione, il dispositivo integra anche la funzione MIN/MAX. Grazie a tale funzione è possibile consultare il valore più alto o il più basso. La bassa potenza assorbita di solo <10 µA garantisce una grande autonomia della batteria.

- ▶ Piccolo e compatto
- ▶ Range di misura -10 ... +50 °C
- ▶ Differenti funzioni di misurazione
- ▶ Sensore di temperatura e umidità
- ▶ Potenza assorbita bassa
- ▶ Unità di misura: °C e °F

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Temperatura

Range di misura	-10 ... +50 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1,0 °C

Umidità relativa

Range di misura	20 ... 90% U.R.
Risoluzione	1%
Precisione	±15%

Altre specifiche

Unità di misura	°C, °F
Funzioni	Modalità normale di misurazione, MIN / MAX
Frequenza di campionamento	Un valore ogni 10 secondi
Display	LCD
Alimentazione	1 x Batteria da 1,5V LR44
Potenza assorbita	<10 µA
Condizioni operative	-10 ... +50 °C, <90 % U.R. senza condensa
Condizioni di stoccaggio	-10 ... +60 °C, <90 % U.R. senza condensa
Dimensioni	138 x 27 x 19 mm
Peso	40 g

Informazioni supplementari

Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche