

Termometro PCE-889B-ICA (Certificazione ISO inclusa)



Termometro per rilevare la temperatura senza contatto / Impostazione del grado di emissività / Distanza/Area di misura 30:1 / Range di misura: -50 ... +1.000 °C / Doppio raggio laser / Indicazione del valore massimo / Certificazione ISO inclusa

Il termometro PCE-889B-ICA, grazie alla eccellente relazione qualità/prezzo, è un dispositivo ideale in ambito privato e industriale. Il termometro PCE-889B-ICA è un termometro senza contatto. Il raggio laser proietta dei punti molto luminosi che rendono più facile la misurazione a distanza. È possibile inoltre impostare i gradi di emissività.

Il range di misura va da -50 a +1.000 °C. Ciò converte il termometro in un dispositivo versatile. L'ambito d'uso del termometro è abbastanza ampio. Il dispositivo si usa in molti settori industriali e nelle officine, ma è utile anche in ambito privato e per gli appassionati. Uno degli usi più comuni è la manutenzione degli impianti produttivi. Il termometro PCE-889B-ICA serve anche per il controllo della catena del freddo.

- ▶ **Certificazione ISO inclusa**
- ▶ Distanza/Area di misura 30:1
- ▶ Range di misura: -50 ... +1.000 °C
- ▶ Indicazione valore massimo
- ▶ Impostazione del grado di emissività
- ▶ Doppio raggio laser
- ▶ Display retroilluminato

Specifiche soggette a modifiche

Specifiche tecniche

Range di misura	-50 ... +1.000 °C
Risoluzione	0,1 °C
Precisione	±1%
Frequenza di campionamento	<150 ms
Distanza/Area di misura	30:1
Impostazione del grado di emissività	0,1 ... 1,0
Range spettrale	8 ... 14 µm
Raggio laser	Doppio raggio laser (classe 2)
Dimensioni	146 x 104 x 43 mm
Peso	163 g
Unità di misura	°C / °F
Funzioni	HOLD, spegnimento automatico, indicazione valore massimo
Retroilluminazione	Si
Indicatore di superamento valore limite	Si
Funzione di misura continua	Si
Allarme	Si
Alimentazione	1 x Batteria da 9V

Informazioni supplementari

Manuale



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche