

Bilancia per umidità PCE-MA 110

bilancia per misurare l'umidità in un range fino a 110 g / risoluzione da 10 mg / 0,01 g / camera di essiccazione per determinare l'umidità / interfaccia RS-232 / memoria interna per 15 programmi di essiccazione / funzione di calibrazione

La bilancia per umidità PCE-MA 110 è progettata per pesare vari materiali e determinare il contenuto di umidità. Questa bilancia per umidità viene consegnata con una camera di essiccazione che raggiunge i 199 °C grazie a delle lampade alogene. Nella camera viene essiccato il materiale e viene calcolato il contenuto di umidità a partire dal peso differenziale. Grazie alla risoluzione da 0,01 g, la bilancia per umidità è in grado di rilevare anche le minime differenze di peso. Un'altra caratteristica è l'ampio display e la memoria interna con capacità per 15 programmi diversi di essiccazione. È possibile anche collegare la bilancia per umidità PCE-MA 110 a un PC tramite interfaccia RS-232. La bilancia si può ricalibrare in qualsiasi momento grazie alla funzione di calibrazione interna e al peso da 100 g incluso nella spedizione. La bilancia per umidità PCE-MA 110 è molto utile p.e. quando si devono effettuare controlli di qualità dei granulati, dei pellet o dei mangimi.

- Range di misura: 110 g
- Risoluzione: 10 mg / 0,01 g
- Camera di essiccazione per determinare l'umidità
- Interfaccia RS-232
- Memoria interna per 15 programmi di essiccazione
- Tempo di essiccazione regolabile
- Funzionamento semplice
- Funzione di calibrazione per reimpostare la bilancia
- Peso di calibrazione da 100 g incluso
- Ampio display LCD con 9 tasti

Specifiche tecniche

Range di misura	110 g
Risoluzione	10 mg / 0,01 g
Riscaldamento	Lampade alogene
Range temperatura	+40 a +199 °C
Tempo di essiccazione	Da 1 a 99 min., regolabile
Range umidità	0 ... 100%
Risoluzione umidità	0,2%
Memoria	15 programmi di essiccazione
Interfaccia	RS-232
Display	LCD con 9 tasti
Alimentazione	220V / 50Hz
Dimensioni	200 x 180 x 380 mm

Contenuto della spedizione

- 1 x Bilancia per umidità PCE-MA 110,
- 1 x Protezione anti-vento,
- 1 x Piatto di pesata,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Maniglia per il piatto,
- 1 x Peso da 100 g,
- Istruzioni per l'uso