



Luxímetro PCE-L335

PCE-L335



Este luxímetro chama a atenção principalmente por sua ampla faixa de medição de luz de 0 até 400.000 lux. Além disso, este luxímetro conta com uma tela grande com representação adicional em um gráfico de barras. O luxímetro está registrado segundo a CNS 5199 classe II.

- ▶ Display LCD de 3½ posições com gráfico de barras
- ▶ Indicador de valores de medição a selecionar em lux ou foot – candle
- ▶ Indicador Overload como advertência de superação de faixa de medição
- ▶ Faixa de medição muito ampla de 0 ... 400.000 Lux
- ▶ Função Auto- OFF
- ▶ Função Min / Max
- ▶ Função Peak / Hold
- ▶ Ângulo de cosseno corrigido

Especificações técnicas	
Faixas	40 / 400 / 4.000 / 40.000 / 400.000 lux 240 / 400 / 4.000 / 40.000 foot - candle
Resolução	0,01 lux (na faixa de medição menor) 0,1 foot candle (na faixa de medição menor)
Precisão	± 3 % da leitura
Indicador de superação de faixa	OL = Overload
CIE photopic f ^m 1	< 9 %
Sensor de luz	Fotodiodo de silicone
Característica de temperatura	± 0,1 % / °C
Condições ambientais	0...50°C/ < 80 % H.r.
Display	Display LCD de 3½ posições
Alimentação	6 baterias micro AAA
Dimensões	Sensor de luz: 100 x 60 x 27 mm Aparelho: 135 x 72 x 33 mm
Peso	250 g
Normas	CNS 5199 classe II

Conteúdo da remessa	
1 x Luxímetro PCE-L335	
1 x Sensor de luz com cabo de espiral	
1 x Bateria	
1 x Manual de instruções	
Acessórios	
CAL-LUX	Certificado de calibração ISO para o luxômetro