



# Higrometre PCE-HT 50



## Higrometre PCE-HT 50

**Ek harici sıcaklık sensörü / Geniş ekran / Duvara ya da masaya monte edilebilir / Pil ile çalışır**

Higrometre PCE-HT 50, oda ikliminin devamlı olarak izlenmesi için uygun bir cihazdır ve evlerde ya da iş yerlerinde kullanılabilir. Higrometrenin hava sıcaklığı ve nemi için dahili sensörü bulunur. Ölçüm parametreleri aracılığıyla dairedeki ya da ofisteki konfor ile ilgili bilgi veren konfor seviyesi belirlenir. İki dahili ölçüm parametresine ek olarak harici sıcaklık sensörü aracılığıyla dış mekan sıcaklığı da ölçülebilir. Bu sıcaklık sensörü, laboratuvarında bulunan bir buzdolabı ya da inkübatörün sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir.

Higrometre, ölçüm değerlerinin yanı sıra tarih ve saati de kaydedip görüntüler. Sıcaklık, °C ve °F olarak seçilebilir. Bunun haricinde, bir tuşa basılarak maksimum ve minimum sıcaklık değerleri görüntülenebilir.

- ▶ Dahili sıcaklık ve nem sensörü
- ▶ Geniş ekran
- ▶ İkinci harici sıcaklık sensörü
- ▶ Tarih ve saat gösterimi
- ▶ Alarm fonksiyonu
- ▶ Pil ile çalışır

Subject to change

## Teknik özellikler

Ölçüm Fonksiyonu	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hassasiyet
Hava Sıcaklığı	-20 ... 60°C	0.1°C	± 1°C
Nem	20 ... 99% n.o	1% n.o	±3% (50 ... 80% n.o) ±5% (geri kalan aralıkta)
Sıcaklık (Harici)	-50 ... 100°C	0.1°C	± 1°C
Görüntülenebilir Birimler	°C / °F		
Ek Göstergeler	Tarih, saat ve konfor seviyesi		
Güç Kaynağı	2 x 1.5 V AAA pil		
Çevre Koşulları	-20 ... 60°C, maks. 90% n.o		
Depolama Koşulları	-40 ... 60°C, maks. 90% n.o		
Harici Sıcaklık Sensör	Ø 4 x 25 mm		
Boyutu	Kablo uzunluğu: yaklaşık 140 cm		
Boyut	117 x 95 x 23 mm		
Ağırlık	Yaklaşık 185 g (pil dahil)		

## Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change