

PCE Deutschland GmbH Im Langel 4 D-59872 Meschede Deutschland Tel: 02903 976 99 0 Fax: 02903 976 99 29 info@pce-instruments.com www.pce-instruments.com/deutsch

Datenblatt für Digitale Waage PCE-DDM 3WI

Digitale Waage / Messbereich bis 3 t / PEAK Funktion / inkl. Schäkel und Transportkoffer

Die Digitale Waage der PCE-DDM Serie ist ideal um mobile Zugmessungen, wie die z.B. die von Gutachtern erstellt werden, durchzuführen. Für die Herstellung der Digital Waage wurden Qualitätsmaterialen verwendet. Diese ermöglichen, trotz der hohen Messkapazität, eine kompakte Bauweise mit einem geringen Eigengewicht. Interessante Funktionen der Digital Waage sind PEAK Hold Funktion, Summierfunktion sowie die verschiedenen Messeinheiten wie z.B. kg / t / lb / N oder kN. Die Digitale Waage ist nur für Zugmessungen geeignet, für Druckversuche müssen andere Kraftmessgeräte verwendet werden wie z.B. unser PCE-FB Kraftmessgerät.

- Messbereich bis 3.000 kg
- geringes Eigengewicht
- kompakte Bauform
- lange Batterielaufzeit
- PEAK Hold Funktion
- Summierfunktion
- Messeinheiten: kg / t / lbs / N / kN
- Einstellbarer Gravitationsbereich
- Schäkel und Transportkoffer inkl.

Technische Daten:

Modell Messbereich Auflösung Min. ** Gewicht mit Schäkel PCE-DDM 3 3.000 kg / 30 kN 1 kg / 10 N 10 kg 2 kg 5 kg

** Die Digitale Waage zeigt auch das Gewicht unterhalb der Mindestlast an. Jedoch gilt unserer Messgenauigkeitsangabe erst ab der in der Tabelle aufgeführten Mindestlast.

Messunsicherheit / Genauigkeit \pm 0,1 % vom Messbereich

Tarierbereich max. 20 % vom Messbereich

Anzeige LCD mit 22 mm Ziffernhöhe

Messeinheit kg/t/lbs/N/kN


Abtastrate 2,5 Hz

Arbeitstemperatur - 10 ... + 40 °C

Stromversorgung 3 x AA 1,5 V Batterien

Betriebsdauer ca. 50 Std.

Technische Zeichnung der Digital Waage PCE-DDM



Lieferumfang:

- 1 x Digitale Waage PCE-DDM 3WI
- 2 x Schäkel
- 1 x Transportkoffer
- 1 x Anleitung
- 3 x AA 1,5 V Batterien