



Werks-Kalibrierschein
Factory Calibration Certificate

Kalibrier-Nr	WK2016120082
<i>Calibration No.</i>	

Gegenstand / Object Ultraschall Durchflussmesser
Ultrasonic flow meter

Typ / Type PCE-TDS 100H

Hersteller / Manufacturer PCE Instruments

Auftraggeber / Customer PCE Instruments

Serien-Nr. / Serial number ESN81605770H

Kalibrierdatum 29.12.2016
Date of calibration 29 December 2016

Umgebungsbedingungen 19,1 °C ±1 K / 19.1 °C ±1 K
Calibration conditions 37,1 %r. F. ±5 %r. F. / 37.1 %RH ±5 %RH

Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich mit Bezugsnormen. Für die Kalibrierung trägt der Aussteller dieses Kalibrierscheins die alleinige Verantwortung. Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

The calibration is performed by comparison with reference standards. The issuing company is solely responsible for the performance of the calibration. The user is responsible for the observance of a suitable recalibration period.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverarbeitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der ausstellenden Firma. Kalibrierscheine ohne Stempel und Unterschrift haben keine Gültigkeit.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing company. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

1. Kalibriereinrichtung / Calibration device

Beschreibung <i>Description</i>	Typ <i>Type</i>	Hersteller <i>Manufacturer</i>	Serien-Nr. <i>Serial number</i>	Kalibrierzeichen <i>Calibration mark</i>
Durchflussmesser <i>flow meter</i>	induQVMM25	SIKA	2016-365927/A01	5665 D-K-15149-01-00 2016-08

2. Kalibrierverfahren / Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgte durch Vergleich der Anzeige des Kalibriergegenstandes mit denen durch die Kalibriereinrichtung dargestellten Werte.
Calibration was carried out by comparing the indication of the calibration item with the values shown on the device.

3. Messbedingungen / Measurement conditions

Vor Beginn der Kalibrierung wurde das Messsystem genullt.
Before starting the calibration, the measuring system has been zeroed.

