

Vibrometro PCE-AC420-1610

Vibrometro con uscita in corrente (4 ... 20 mA).

- Frequenza: 10 ... 1000 Hz
- Range di misura: 16 mm/s (RMS)
- Connessione: M12