

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

## Piaccametro PCE-PH 22

## piaccametro per la misura simultanea del valore pH e temperatura

Il piaccametro resistente all'acqua PCE-PH 22 rileva rapidamente e con estrema precisione il valore del pH e la temperatura. Grazie alla doppia indicazione, entrambi i valori vengono visualizzati simultaneamente. Grazie alla solida struttura resistente all'acqua (IP 67), il piaccametro PCE-PH 22 può essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse. Una ricalibratura garantisce sempre una ottima precisione ed è molto semplice da effettuare quando si usa il set di calibratura opzionale (la funzione di calibratura automatica senza viti di calibratura viene effettuata solo attraverso la tastiera). In questo piaccametro l'elettrodo è integrato nello strumento e i valori di misura si regolano grazie alla compensazione della temperatura automatica.

- Indicazione simultanea di pH e temperatura: non è necessario disporre di un termometro a parte
- Compensazione automatica della temperatura
- (ATC) nel range tra 0 ... +80 °C
- Indicazione temperatura (°C, °F)
- Funzione min, max, e ritenzione dei dati (Data-Hold)
- Registratore dati per 100 valori (recuperabili su display)
- Resistente all'acqua secondo IP 67
- Calibratura automatica: le fa risparmiare tempo e le fornisce un'alta precisione
- Spegnimento automatico
- Batterie e istruzioni incluse
- Richiedere soluzioni di calibratura opzionali

## Specifiche tecniche

Range di misura 0,0 ... 14,0 pH

-5 ... +80.0 °C

Risoluzione 0,01 pH

0,1 °C

0,02 pH Precisione

0,8 °C

Calibratura Automatica con pH 4,7 o 10

Compensazione della temperatura -5 ... +80 °C

Display LCD a 4 cifre

Condizioni operative 0 ... + 60 °C / <80% H.r.

Dimensioni 186 x 40 mm

Alimentazione 4 x batterie da 1,5 V AAA (incluse)

Peso 130 g

## Contenuto della spedizione

1 x Piaccametro PCE-PH 22 (elettrodo pH incluso),

4 x batterie.

istruzioni per l'uso