

Termo bilancia PCE-MA 100

range di misura: 110 g / risoluzione: 0,001 g (1 mg) / camera di essiccazione per determinare il contenuto di umidità / interfaccia RS-232 / memoria interna per 15 programmi di essiccazione / funzione di calibrazione

Con la termo bilancia PCE-MA 100 si possono pesare vari tipi di materiali e determinare il contenuto di umidità. La termo bilancia è dotata di una camera di essiccazione che raggiunge i 199 °C grazie ad alcune lampade alogene. Nella camera di essiccazione viene collocato il materiale e a quel punto viene calcolato il grado di umidità in base alla differenza di peso. Grazie alla risoluzione di 0,001 g è possibile rilevare anche le più piccole differenze di peso. I risultati vengono visualizzati sull'ampio display LCD. La memoria della bilancia consente di salvare fino a 15 differenti programmi di essiccamento. La termo bilancia PCE-MA 100 è molto utile per effettuare controlli di qualità in vari tipi di materiali come ad esempio il pellet e il mangime. La termo bilancia PCE-MA 100 può anche essere collegata a un PC tramite interfaccia RS-232. La bilancia può essere ricalibrata in qualsiasi momento grazie alla funzione di calibrazione interna e al peso di calibrazione da 100 g compreso nella spedizione.

- Range di misura: 110 g
- Risoluzione: 1 mg / 0,001 g
- Camera di essiccazione per determinare il contenuto di umidità
- Interfaccia RS-232
- Memoria interna per 15 programmi di essiccazione
- Impostazione del tempo di essiccazione
- Funzionamento semplice
- Funzione di calibrazione per reimpostare la bilancia
- Peso di calibrazione dai 100 g incluso
- Ampio display LCD e 9 tasti

Specifiche tecniche

Range di misura	110 g
Risoluzione	1 mg / 0,001 g
Riscaldatore	Lampade alogene
Range di temperatura	+40 ... +199 °C
Tempo di essiccazione	Da 1 a 99 minuti, regolabile
Range di misura dell'umidità	0 ... 100%
Risoluzione umidità	0,01%
Memoria	15 programmi di essiccazione
Interfaccia	RS-232
Display	LCD a 9 tasti
Alimentazione	220V / 50Hz
Dimensioni	100 x 180 x 380 mm
Peso	Ca. 4,3 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Termo bilancia PCE-MA 100,
- 1 x Protezione anti-vento,
- 1 x Piatto di pesata,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Impugnatura per il piatto,
- 1 x Peso da 100 g in astuccio di plastica,
- Istruzioni per l'uso (In Inglese)