

Misuratore di forza PCE-DFG N 5K

cella di carico esterna / interfaccia USB per il collegamento al PC

Il misuratore di forza PCE-DFG N 5K effettua prove di trazione e compressione con un'alta risoluzione. Le prove di trazione e compressione sono molto frequenti in laboratorio dove è necessario valutare, ad esempio, le curve di forza/distanza, la forza di rottura, o la forza necessaria per premere un tasto. Il misuratore di forza viene consegnato con una cella di carico esterna. Può misurare fino a 5000N. Le celle di carico sono dotate di perni o ganci filettati M12 per poter adattare altri dispositivi.

Il misuratore di forza PCE-DFG N 5K è dotato di interfaccia USB. L'interfaccia consente il trasferimento dei dati al PC. Grazie a questo, è possibile effettuare protocolli di misura, memorizzarli ed esportarli. Il misuratore di forza dispone di un display grafico LCD che mostra i valori in formato numerico e grafico. Il misuratore di forza PCE-DFG N 5K dispone di una protezione IP54 e può essere utilizzato in ambito industriale. Consente inoltre di poter effettuare prove di trazione e compressione all'esterno, anche in condizioni climatiche avverse.

Esistono vari tipi di stativi adatti a questo misuratore di forza. Una caratteristica del misuratore di forza PCE-DFG N 5K è la possibilità di scambiare le celle di carico. Basta indicare nel dispositivo la sensibilità in mV/V ed è possibile collegare qualsiasi cella di carico allo stesso dispositivo.

- Cella di carico fino a 5000 N
- Interfaccia USB
- Display grafico
- Rapido tempo di risposta
- Software incluso
- Memoria per 100 serie di misura
- Celle di carico intercambiabili

Specifiche tecniche

Range di misura	0 ... 5000 N
Risoluzione	1 N
Precisione	±0,1% F.S.
Unità di misura	N, kg, lb, KPa
Display	Grafico TFT da 2,8"
Modalità di allarme	Ingresso, uscita, rottura, spegnimento
Frequenza di campionamento	6 ... 1600 Hz
Memoria	100 serie di misura, con 8000 valori per serie
Alimentazione	1 x Batteria NiMh, 6V / 1600 mAh
Durata operativa della batteria	Ca. 10 ore
Alimentazione	12 V / 1 A
Uscite	Interfaccia: USB Uscita di commutazione: 12 V / 50 mA
Classe di protezione	IP 54
Condizioni operative	-10 ... 50 °C / 5 ... 95% U.R. senza condensa
Filettatura per il montaggio della cella di carico	M12
Dimensioni	200 x 97 x 42 mm
Peso	540 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Misuratore di forza PCE-DFG N 5K,
- 1 x Cella di carico (secondo il modello),
- 2 x Dadi ad anello,
- 1 x Cavo dati USB,
- 1 x Alimentatore,
- 1 x Software,
- Istruzioni per l'uso (disponibili in download)