

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

Piaccametro PCE-PHM 12

Piaccametro per acquari con compensazione della temperatura fino a 50 ° C / Elettrodo pH sostituibile / Dispositivo di montaggio universale / Funzionamento semplice / Unità di misura della temperatura: °C e °F / Per installazione fissa e uso mobile / Calibrazione manuale su 1 punto

Il piaccametro per acquari PCE-PHM 12 è stato appositamente progettato per misurare il valore del pH negli acquari. La staffa di montaggio universale inclusa nella spedizione consente di posizionare saldamente il piaccametro in qualsiasi acquario. La sonda di temperatura integrata nel piaccametro per acquari serve non solo per indicare la temperatura sullo schermo, ma anche per la compensazione della temperatura. Grazie a ciò è possibile ottenere sempre un valore preciso, anche quando la temperatura oscilla. È possibile regolare o calibrare il piaccametro per acquari PCE-PHM 12 con una soluzione di calibrazione a pH 7.

È possibile alimentare il piaccametro per acquari in due modi. Da un lato, è possibile alimentare il piaccametro per acquari con l'alimentatore incluso nella spedizione. Oppure, è possibile alimentare il piaccametro per acquari con 4 batterie. Tutto ciò consente al piaccametro per acquari di essere adatto per un'installazione fissa o per uso mobile.

- Compensazione temperatura fino a 50 °C
- Supporto di montaggio universale
- Elettrodo pH sostituibile
- Funzionamento semplice
- Unità di misura: °C e °F
- Alimentazione a corrente o a batterie

Specifiche tecniche

рΗ

Range di misura 0,00 ... 14,00 pH

Risoluzione 0,01 pHPrecisione $\pm 0,1 \text{ pH}$

Temperatura

Range di misura $0 \dots 55 \,^{\circ}\text{C}$ Risoluzione $0,1 \,^{\circ}\text{C}$ Precisione $\pm 1 \,^{\circ}\text{C}$

Compensazione della temperatura 0 ... 50 °C

Alimentazione 6V DC (batterie o alimentatore)

Batterie 4 x 1,5V LR44 AG13

Alimentatore Ingresso: 230 ... 240V AC, 50 Hz, 19 mA

Uscita: 6V DC, 100 mA

Condizioni operative 0 ... 50 °C, < 95% U.R.

Dimensioni 75 x 55 x 25 mm

Peso 75 g

Contenuto della spedizione

- 1 x Piaccametro per acquari PCE-PHM 12,
- 1 x Elettrodo di pH,
- 1 x Cacciavite,
- 1 x Ventosa,
- 1 x Velcro.
- 1 x Supporto di montaggio universale,
- 1 x Alimentatore 6 VDC 100mA,
- 4 x Batterie da 1.5V LR44 AG13.

Istruzioni per l'uso (In Inglese)