

pHMetro PCE-PH 22-ICA (Certificazione ISO inclusa)



pHMetro per la misura simultanea del valore pH e temperatura / Certificazione ISO inclusa

Il pHmetro impermeabile PCE-PH 22-ICA rileva rapidamente e con estrema precisione il valore del pH e la temperatura. Grazie alla doppia indicazione, entrambi i valori vengono visualizzati simultaneamente. Grazie alla solida struttura impermeabile (IP 67), il pHmetro PCE-PH 22-ICA può essere utilizzato in condizioni meteorologiche avverse. Una ricalibrazione garantisce sempre una ottima precisione ed è molto semplice da effettuare quando si usa il set di calibrazione opzionale (la funzione di calibrazione automatica senza viti di calibrazione viene effettuata solo attraverso la tastiera). In questo pHmetro l'elettrodo è integrato nello strumento e i valori di misura si regolano grazie alla compensazione della temperatura automatica.

► Certificazione ISO inclusa

- Indicazione simultanea di pH e temperatura: non è necessario disporre di un termometro a parte
- Compensazione automatica della temperatura (ATC) nel range tra 0 ... +60 °C
- Indicazione temperatura (°C, °F)
- Funzione min, max, e ritenzione dei dati (Data-Hold)
- Datalogger per 100 valori (recuperabili su display)
- Impermeabile secondo IP 67
- Calibrazione automatica: le fa risparmiare tempo e le fornisce un'alta precisione
- Spegnimento automatico
- Batterie e istruzioni incluse

Specifiche tecniche

Range di misura	0,0 ... 14,0 pH 0 ... +60,0 °C
Risoluzione	0,01 pH 0,1 °C
Precisione	0,02 pH 0,8 °C
Calibrazione	Automatica con pH 4 o 7
Compensazione della temperatura	0 ... +60 °C
Display	LCD a 4 cifre
Condizioni operative	0 ... + 60 °C / <80% U.R.
Dimensioni	186 x 40 mm
Alimentazione	4 x Batterie da 1,5 V AAA (incluse)
Peso	130 g

Informazioni supplementari

Manuale



Certificato



Video



Manuale Video



Maggiori informazioni sul prodotto



Prodotti correlati



Specifiche soggette a modifiche