

## Torsiometro PCE-FB 2TS

### **torsiometro fino a 2 Nm / sensore di coppia esterno con corona dentata / display grafico / funzione PEAK / max. 1000 Hz / interfaccia USB / software incluso**

Il torsiometro PCE-FB 2TS serve per la misura del momento torcente quando si stringono o si allentano viti. È possibile utilizzare il torsiometro anche come strumento di controllo. Il torsiometro dispone di un sensore con corona dentata a doppia impugnatura.

Il torsiometro PCE-FB 2TS consente di lavorare anche con apparecchi che hanno diametro massimo di 13 mm, per cui si può utilizzare in molti ambiti. Il torsiometro ha due valori limite programmabili che controllano il giro. Quando si raggiunge il valore limite si attiva un segnale acustico e questo consente di lavorare con il torsiometro senza dover guardare il display. Il torsiometro PCE-FB 2TS visualizza su display i valori di coppia e lo sviluppo della forza. È possibile programmare la frequenza di campionamento fino a un massimo di 1000 Hz. È possibile trasferire i dati in tempo reale al software incluso nella spedizione, oppure memorizzarli nella scheda micro SD. Il torsiometro viene alimentato con batteria interna e si può utilizzare quindi come strumento portatile.

- Torsiometro per viti
- Range di misura fino a 2 Nm
- Tolleranza di errore: max. **0,5 %** del range
- Libera impostazione della frequenza di campionamento: max. 1000 Hz
- Processore: 24 Bit
- Corona dentata con mandrino fino a Ø 13 mm
- Indicazione MIN / MAX (PEAK)
- Impostazione del valore limite con allarme acustico
- Analisi statistica nel dispositivo
- Unità di misura: Nm / N-cm / kgf-m / gf-m / lbf-in
- Multilingue: DE, EN, ES
- Software di analisi incluso
- Interfaccia USB e RS-232
- Protezione contro sovraccarico: max. 50%

### **Specifiche tecniche del torsiometro**

Modello	PCE-FB 2TS	Range / Risoluzione	2 Nm (0,2 kgf-m) / 0,001 Nm
Precisione	±0,5 % del range di misura		
Unità di misura	Nm, Ncm, kgfm, lbfm, gfm		
Sovraccarico massimo	50 % del range di misura		
Collegamento	Corona dentata con mandrino fino a Ø 13 mm		
Frequenza di campionamento	Libera impostazione fino a max 1.000 valori		
Funzioni	Processore 24 Bit (16.000.000)		
	PEAK (MIN - MAX Hold)		
	Misura con valore limite attivato		
	Misura in tempo reale tramite software		
Display	Display LCD grafico 61 x 34 mm		
	Rotazione automatica del display		
	Retroilluminazione		
Menu	Multilingue: tedesco / inglese / spagnolo		
Memoria	Memoria interna e scheda di memoria SD (La memoria interna è limitata a una serie di 6.400 misure)		
Registrazione	Manuale: Premendo un tasto		
	Automatico: libera impostazione		
Interfaccia	USB e RS-232, 9 poli		
	<b>Opzionale: Uscita contatto di commutazione MIN / MAX / OK (vedere sotto) + 1 ingresso</b>		
Software	Software per valutazione e controllo incluso		
Condizioni operative	-10 ... +40 °C		
Alimentazione	4 x pile AA Ni-MH 2700 mAh AA		

Durata operativa della batteria	Alimentatore ~230 V/12 V; 1,2 A Impostazione della funzione di spegnimento automatico ca. 20 h (retroilluminazione disattivata: ca. 45 h)
Dimensioni del misuratore	210 x 110 x 40 mm / 600 g
Dimensioni della testa di misura	Ø 50 x 185 mm / 860 g
Lunghezza del cavo del sensore (torsionmetro)	ca. 2 m

**Contenuto della spedizione del torsionmetro PCE-FB 2TS**

1 x Torsionmetro PCE-FB 2TS, 1 x Sensore esterno, 1 x Software con cavo RS-232, 1 x Scheda di memoria SD, 4 x Batterie AA, 1 x Alimentatore, 1 x Valigetta