

## **Accelerometro PCE-AC420-215**

Accelerometro con uscita normalizzata in corrente (4 ... 20 mA).

- Frequenza: 1,5 ... 1000 Hz
- Range di misura: 0,01 ... 20 mm/s (RMS)
- Connessione: Binder 713